

Причины аварийности и травматизма в поднадзорных организациях за IV квартал 2023 года

Аварийность и травматизм на объектах промышленного надзора

В отчетном периоде завершено расследование несчастных случаев с тяжелым исходом, произошедших в II-III кварталах 2023 года.

02.11.2023, Иркутская область, завершено расследование несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего 04.06.2023 в ПАО «РУСАЛ Братск».

При производстве технологической операции по перестановке анодных штырей на электролизере, анодчик получил травмы в результате удара головкой автоматического захвата движущегося крана.

Причины несчастного случая:

- нарушение технологического процесса, выразившиеся в неправильном эксплуатации оборудования;
- неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте.

16.11.2023, Красноярский край, завершено расследование несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего 26.09.2023 в ЗАО «Назаровское».

На подъездном железнодорожном пути погрузочно-разгрузочного комплекса ЗАО «Назаровское», работник был направлен на выгрузку удобрений из железнодорожных полувагонов в качестве стропальщика. Выгрузка удобрений, которые были в одностропных контейнерах массой 800 кг каждый, производилась при помощи стрелового самоходного гусеничного дизель-электрического крана, одновременно выгружалось 4 контейнера. При очередном подъеме контейнеров работник оказался зажат между ними.

Причины несчастного случая:

- нарушение допуска к работам повышенной опасности;
- несовершенство технологического процесса;
- неудовлетворительная организация производства работ.

22.12.2023, Красноярский край, завершено расследование несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего 20.11.2023 в АО «Красноярский завод синтетического каучука».

При проведении газоопасной работы бригадой слесарей-ремонтников на трубопроводе коллектора нагнетания произошла утечка газа бутана.

Основная причина несчастного случая:

ведение слесарями-ремонтниками газоопасной работы по снятию заглушки на коллекторе нагнетания в отсутствие средств защиты органов дыхания.

Сопутствующая причина несчастного случая:

ненадлежащее соблюдение слесарями-ремонтниками мер безопасности при ведении газоопасной работы по снятию заглушки на коллекторе нагнетания, а именно: при проведении газоопасной работы слесари-ремонтники не убедились в отсутствие давления (вакуума) при разбалчивании фланцевых соединений на трубопроводе нагнетания.

05.12.2023, Красноярский край, ООО «РЕМЭКС ЭНЕРГОМОНТАЖ».

При выполнении монтажных работ в зоне работы мостового крана произошло зажатие и последующее травмирование работника перемещающимся мостом крана и трубопроводом обвязки котла. От полученных травм пострадавший скончался.

Расследование продолжается.

02.02.2024, Республика Тыва, завершено расследование группового несчастного случая, в результате которого пострадало 2 работника: 1 – с тяжелым исходом, 1 – со смертельным, произошедшего 05.12.2023 в ООО «Лунсин».

При проведении подготовительных работ по возведению постоянной крепи с применением подвесной люльки произошло падение люльки в проходческий полук.

Основная причина несчастного случая:

применение самодельной (не имеющей проекта, паспорта, руководства по эксплуатации) люльки и применение способа крепления люльки, не отвечающего требованиям промышленной безопасности.

Сопутствующие причины несчастного случая:

– неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля со стороны юридического лица, инженерно-технических работников, ответственных за принятие и допуск в эксплуатацию подъемной установки, предназначенной для строительно-монтажных работ, выразившееся в отсутствии документов, оформленных после монтажа и испытаний;

– недостатки в разработке технической документации;

– нарушение работниками требований безопасности, выразившееся в недостаточной проверке на правильность зацепки грузозахватного устройства, обеспечивающие надежное закрепление груза в заданном положении перед началом подъема.

31.01.2024, Красноярский край, завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 15.12.2023 в ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Передвигаясь на самоходной буровой установке по территории подземного участка очистных работ, бурильщик шпуров проехал мимо выработки, ведущей к месту производства работ, сбил ограждение и заехал в верхний штрек камеры, в результате чего произошло падение СБУ на нижележащую отметку камеры.

Основная причина несчастного случая:

неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в несоответствии типовому проекту (отсутствии) технического барьера (предохранительного вала), предотвращающего заезд в опасную зону и падение СБУ с перепада высот.

Сопутствующая причина несчастного случая:

необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой и производственной дисциплины, необеспечение ознакомления работника с актуальным и безопасным маршрутом следования на рабочее место.

26.01.2024, Республика Хакасия, завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 29.12.2023 в ООО «Абаканский рудник».

Во время осмотра места производства взрывных работ для ликвидации зависания руды произошел взрыв четырех электродетонаторов, находящихся в куртке пострадавшего.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте;
- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда: нарушение правил хранения и переноски средств инициирования (электродетонаторов). Переноска электродетонаторов в кармане совместно с источником тока (батарея «крона»).