Результаты проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за январь 2018 года

№ п/п	Наименование проверяемого органа государственной власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний, шт.	Сроки выполнения предписаний
				количество, шт.	нарушение		
1.	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Бейского района Республики Хакасия	Плановая 19.01.2018	Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	-	-	-	-
2.	Администрация Икейского сельского поселения	Плановая 31.01.2018	Проверка соблюдения требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; соблюдение потребителями электрической энергии требований к	19	Ответственный за электрохозяйство Мусаев С.А. не аттестован на группу по электробезопасности ПТЭЭП п. 1.2.3, 1.2.7. Однолинейная схема сетей электроснабжения объектов – не представлена. ПТЭЭП 1.8.2. 1.8.6 Список лиц ответственных за безопасное производство работ в электроустановках, имеющих право оперативных переговоров с ЭСО и оперативных переключений в электроустановках- отсутствует. ПТЭЭП 1.5.27. Графики ППР(планово	1	30.06.2018

			обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики		предупредительных ремонтов) электрооборудования –отсутствуют Профилактические испытания электрооборудования – не проводятся. ПТЭЭП 1.6.3. 1.6.11. 1.6.14 Внутренние РУ - 0,4кВ не очищаются пыли и грязи , отсутствуют надписи о номинальных токах плавких вставок предохранителей ,отсутствуют оперативные схемы, знаки безопасности в щитах ВРУ-0,4кВ. ПТЭЭП 2.2.17. 2.2.20. Подготовка рабочих мест ведётся не в соответствии с правилами. Переносные заземляющие устройства, плакаты - отсутствуют. ППи ИСЗ 1.2.2. 1.2.3 Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок – отсутствует. ПОТ ЭЭ Гл. 8.1 Не обеспечен руководителем потребителя каждый работник электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. п. 1.7.14 ПТЭЭП Средства оказания первой медицинской помощи – не представлены. ПОТЭЭ п. 1.4 Журнал учета и содержания средств защиты – отсутствует. ППиИСЗ п. 1.4.2 1.4.3. Перечень эл. защитных средств и сами эл.защитные средства не представлены. ПОТЭЭ п. 1.4 Не представлен журнал дефектов и		

					неполадок на электрооборудовании. п. 1.8.9 ПТЭЭП Не представлен утвержденный перечень технической документации. п. 1.8.1 ПТЭЭП Техническое освидетельствование электрооборудования не проводится. п. 1.6.7 ПТЭЭП Не вывешены на рабочих местах инструкции по эксплуатации электрооборудования и ОТ при работе на этом электрооборудовании (электробойлерная) ПТЭЭП п. 1.8.7 Металлический корпус бойлера не имеет защитного заземления (зануления) . ПТЭЭП 2.7.6. ПУЭ-7 1.7.76, 1.7.82 Не защищены от случайного прикосновения открытые токоведущие шины на кухне в здании администрации ПТЭЭП 2.2.4. На всех предохранителях присоединений в щитах, не указан номинальный ток плавкой вставки (электробойлерная). п. 2.2.20 ПТЭЭП Не представлены инструкции: - по эксплуатации КЛ-0,4кВ - по эксплуатации распределительных и осветительных щитов, внутренней силовой и осветительной проводки; - должностной инструкцией для отв. за электрохозяйство. - по охране труда при работе в эл. установках. . ПТЭЭП п.п.1.8.2., 1.8.7.		