

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях за IV квартал 2021

Аварий на объектах энергетики в IV квартал 2021 не зарегистрировано.

Травматизм на объектах энергетики

1) 15.10.2021 завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 14.08.2021 ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» (Иркутская область)

Бригада из двух электромонтёров выполняла работы по наряду-допуску по периодическому обслуживанию распределительного устройства РУ-6 кВ РП-41. Один из них выполнял протирку изоляторов и шин, другой – подавал ветошь. По неизвестной причине последний открыл специальным ключом отсек линейного разъединителя вводного кабеля, находящегося под напряжением, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

Представитель Енисейского управления Ростехнадзора вошел в состав комиссии по расследованию несчастного случая. Расследование установило, что к несчастному случаю привело:

- самовольное проведение работ, а также расширение рабочего места и объема задания, определённых нарядом-допуском,
- приближение к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее 0,6м, при выполнении работ в электроустановках напряжением 6кВ.

2) 24.11.2021 завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 23.09.2021 АО «Красмаш» (Красноярский край)

Два электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования при выполнении сменно-суточного задания в РП-33 РУ-6 кВ получили поражение электрическим током, один электромонтер от полученных травм скончался.

Представитель Енисейского управления Ростехнадзора вошел в состав комиссии по расследованию несчастного случая. Расследование установило, что к несчастному случаю привело:

- личная неосторожность электромонтера, выразившаяся в самостоятельном выполнении работ непредусмотренных нарядом-допуском, повлекшая за собой развитие травмирующего фактора в отношении второго электромонтера,
- неудовлетворительная организация работ.

3) 02.07.2021 ООО «Технологии энергосистем» (Иркутская область) групповой несчастный случай со смертельным исходом

При производстве наладочных работ на ОРУ 110 кВ Мамаканской ГЭС

произошло повреждение трансформатора напряжения ТН 110 1СШ с выбросом и возгоранием масла, пострадали 2 человека, один из них получил травму, несовместимую с жизнью.

Расследование продолжается.

4) 10.11.2021, ООО «Промышленная строительно-монтажная компания», Красноярский край, несчастный случай со смертельным исходом

При производстве работ по монтажу линии ВЛ-110 кВ ЛЭП-182, производимых по наряд-допуску на производство работ в действующих электроустановках на отключенной линии УВВС АО "НТЭК" с использованием автогидроподъемника, попал под напряжение электрического тока электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети участка высоковольтных линий. Представитель Енисейского управления Ростехнадзора вошел в состав комиссии по расследованию несчастного случая.

Расследование продолжается.

Аварийность на объектах промышленного надзора

Аварий на объектах промышленности в IV квартале 2021 не зарегистрировано.

Травматизм на объектах промышленного надзора

1) 19.10.2021 ООО «Соврудник» (Красноярский край)

В процессе транспортирования горной массы водитель автомобиля БелАЗ совершил наезд на предохранительный вал с последующим опрокидыванием автомобиля, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Расследование продолжается.

2) 23.10.2021 ЗАО «Горнопромышленное предприятие «Реткон» (Иркутская область)

На участке горных работ «Дяля» в результате попадания под гусеницы своего работающего бульдозера машинист бульдозера получил травмы, несовместимые с жизнью.

Расследование продолжается.

3) 07.12.2021 ООО «Медвежий ручей» (Красноярский край)

При проведении работ по обслуживанию ленточных конвейеров №№ 46, 47 и погрузке горной массы в приемные бункера 2-5, 2-6 на отм. +32,0 м главного корпуса измельчительно-флотационного цеха, дробильщик попал в течку

бункера 2-5 и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Расследование продолжается.

**4) 10.12.2021 ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание»
(Иркутская область)**

Слесарь-ремонтник цеха по ремонту оборудования кремниевого производства и порошковой металлургии для устранения течи на рудно-термической печи №6 АО «Кремний» поднялся на зонтпечи. В это время произошел выброс пара воздушной смеси и раскаленных газов, под которые попал дежурный слесарь-ремонтник. От полученных ожогов скончался.

Расследование продолжается.

5) 11.12.2021 ООО «Лунсин» (Республика Тыва)

Во время заряжания проходческого забоя произошло обрушение кровли с груди забоя выработки погиб взрывник участка взрывных работ и пылевентиляционной службы.

Расследование продолжается.