

**Анализ причин аварийности и травматизма
в поднадзорных организациях за II квартал 2021 года**

Аварийность на объектах энергетики

24.06.2021 Восточно-Сибирская Дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» (Иркутская область)

24.06.2021 в 13-12 (время московское) при отключении во время грозы ВЛ 220кВ «Звездная–Киренга», ВЛ 220кВ Усть-Кут – Якурим I цепь произошло выделение Бодайбинского энергорайона, включающего Мамаканскую ГЭС (установленная мощность 86 МВт), с дефицитом мощности и снижения частоты до 46,2 Гц и последующей работой АЧР в операционных зонах Иркутского, Бурятского, Забайкальского и Якутского РДУ с отключением потребления в объеме 181,55 МВт.

Расследование продолжается.

Травматизм на объектах энергетики не зафиксирован.

Аварийность на объектах промышленного надзора

1) 02.04.2021 ООО «Иркутский хладокомбинат» (Иркутская область)

При осмотре поврежденного участка аммиачного трубопровода в результате большой концентрации паров аммиака пострадали 2 машиниста аммиачной холодильной установки.

Расследование продолжается.

2) 13.04.2021 ООО «Илимэлектромонтаж» (Иркутская область)

При выполнении монтажных работ по подключению радиоточек на опорах линии наружного освещения на проспекте Мира напротив магазина «Горизонт» произошло падение люльки (работы выполнялись с КМУ на базе автомобиля КАМАЗ). В люльке находились двое

электромонтажников. Один из них получил травму ноги и был госпитализирован.

Технические причины аварии: конструктивные недостатки, недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в разрушении сварочного соединения узла крепления корзины монтажной (люльки) для высотных работ КМ-02.

Организационные причины аварии: неудовлетворительная организация производства работ.

3) 27.04.2021 ООО «ВЧ-Групп» (Республика Хакасия)

При производстве работ спецтехникой (автомотриса) произошло опрокидывание автотрисы на бок с рельсовых путей, в результате чего травмированы 2 работника, которые находились на подъемнике железнодорожном (площадка монтажная) – падение с высоты.

Расследование продолжается.

Травматизм на объектах промышленного надзора

1) 02.04.2021 ООО «Иркутский хладокомбинат» (Иркутская область) групповой несчастный случай

В результате аварии, при осмотре поврежденного участка аммиачного трубопровода в результате большой концентрации паров аммиака, пострадали 2 машиниста аммиачной холодильной установки.

Расследование продолжается.

2) 27.04.2021 ООО «ВЧ-Групп» (Республика Хакасия) групповой несчастный случай

При производстве работ спецтехникой (автомотриса) произошло опрокидывание автотрисы на бок с рельсовых путей, в результате чего травмированы 2 работника, находившиеся на подъемнике железнодорожном (площадка монтажная).

Расследование продолжается.

3) 11.05.2021 ПАО «ГМК Норильский никель» (Красноярский край)

На территории рудника «Маяк», вследствие наезда машины ПДМ, смертельно травмирован находившийся в горной выработке «Соединительный ВЗК» горизонта - 110 метров машинист буровой установки Предприятия технологического бурения.

Расследование продолжается.

4) 31.05.2021 АО «Группа «Илим», филиал в г. Усть-Илимск (Иркутская область) групповой несчастный случай

В цехе выпарки щелоков при обходе оборудования, 2 работника АО «Группа «Илим» попали под выброс пара и фильтруемой жидкости, в результате которого работники получили химические ожоги тяжелой и легкой степени тяжести.

Расследование продолжается.

5) 07.06.2021 ООО «РН-Бурение» (Красноярский край)

При подъеме автокраном пачки труб ОК-245, произошел обрыв заводской стальной ленты, связывающей трубы. В результате падения труб и последовавшего удара трубой в левый бок электромонтер 6 разряда Лобанов С.В. получил травмы, несовместимые с жизнью.

Расследование продолжается.