

Причины аварийности и травматизма в поднадзорных организациях за II квартал 2024 года

Аварийность и травматизм на объектах промышленного надзора

В отчетном периоде завершено расследование несчастных случаев, произошедших в IV квартале 2023 года, в I квартале 2024 года.

05.12.2023, Красноярский край, несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в ООО «РЕМЭКС ЭНЕРГОМОНТАЖ». Расследование завершено 27.05.2024.

При выполнении монтажных работ в зоне работы мостового крана произошло зажатие и последующее травмирование работника перемещающимся мостом крана и трубопроводом обвязки котла. От полученных травм пострадавший скончался.

Причины несчастного случая:

- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы осуществления производственного контроля на опасном производственном объекте;
- неудовлетворительная организация производства работ.

20.01.2024, Красноярский край, авария, повлекшая несчастный случай с тяжелым исходом, произошедшая в АО «Сибирьэнергоремонт». Расследование завершено 13.05.2024.

На площадке строительства Красноярской ТЭЦ-3 произошло разрушение металлоконструкций и падение крана во время проверки работоспособности механизмов. Сотрудник получил повреждения тяжелой степени.

Техническая причина аварии: неисправное техническое состояние крана.

Организационные причины аварии:

- допуск к эксплуатации технически неисправного крана;
- допуск к эксплуатации крана машиниста крана, не являющегося работником АО «СибЭР».

04.02.2024, Республика Хакасия, несчастный случай с тяжелым исходом, произошедший в АО «РУСАЛ Саяногорск». Расследование завершено 06.06.2024.

При выполнении операции на электролизе по замене анодов, во время заведения нового анода в электролизер, произошло раскалывание анода и падение его кусков в расплав, что привело к выплеску расплава из лузы на электролизника расплавленных солей.

Основная причина несчастного случая:

нарушение технологического процесса при установке нового анода в лузу электролизера, а именно: несоблюдение требований безопасного ведения технологического процесса (технологических инструкций).

Сопутствующая причина:

низкая эффективность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в части обеспечения безопасных условий труда и соблюдения режимов технологического процесса эксплуатирующей организацией.

17.02.2024, Иркутская область, авария, повлекшая несчастный случай со смертельным исходом в АО «СтройТрансНефтеГаз». Расследование завершено 04.04.2024.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ автомобильным краном при выгрузке трубной продукции из полуприцепа, в момент опускания груза, произошло опрокидывание крана на левый бок. Во время падения крана из кабины выпал машинист, после чего на него упал кран, придавив его кабиной. Сотрудником получены травмы, несовместимые с жизнью.

Технические причины аварии:

- неправильная эксплуатация работником оборудования, неисполнение требований руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования;
- применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившееся в эксплуатации подъемного сооружения с блокировкой (неисправности) прибора безопасности.

Организационные причины аварии:

- необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, своевременным проведением планово-предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием оборудования, инструмента, помещений, выразившееся в допуске в работу подъемного сооружения без проведения осмотра прибора безопасности при неисправности прибора безопасности;
- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;
- недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте.

23.02.2024, Иркутская область, несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в ООО «ТНГ-Ленское». Расследование завершено 08.05.2024.

При проведении взрывных работ произошел несчастный случай со взрывником, предположительно им получен удар взрывной волной.

Причина несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несоблюдении безопасных расстояний для работников при проведении сейсморазведочных работ.

21.03.2024, Иркутская область, несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в ООО «Разрез Черемховуголь». Расследование завершено 03.05.2024.

При проведении работ по уборке хвостового барабана конвейера произошло травмирование машиниста. Получены травмы, несовместимые с жизнью.

Причина несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны инженерно-технических сотрудников за безопасным производством работ подчиненного персонала, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

04.04.2024, Красноярский край, несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Расследование завершено 03.06.2024.

При обходе рабочих мест сменным механиком был обнаружен зажатый между рамами погрузочно-доставочной машины (ПДМ) без признаков жизни машинист ПДМ участка.

Основная причина несчастного случая: не обеспечено осуществление контроля соблюдения требований промышленной безопасности к применяемым на опасном производственном объекте (планируемых к применению) технических устройств.

Сопутствующая причина: применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования.

21.05.2024, Красноярский край, несчастный случай с тяжелым исходом, произошедший в ПАО «Россети», филиал «Красноярское ПМЭС». Расследование завершено 17.06.2024.

При перемещении стрелы автогидроподъемника вверх произошло приближение на недопустимое расстояние подъемно – выдвигной части АГП (стрелы) к проводу фазы «С» (нижняя) ВЛ 220 кВ Д-83, находящейся под напряжением, с последующим электро-дуговым перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы «С» и стрелой АГП фазным напряжением и отключением ВЛ 220 кВ Д-83 (первый хлопок) с неуспешным автоматическим повторным включением (второй хлопок). При протекании тока короткого замыкания по АГП произошел электропробой и возгорание электрокабеля выносного пульта и самого пульта управления стрелой АГП, который находился в руках у машиниста АГП.

Причины несчастного случая:

1. нарушения технологического процесса, выразившиеся:
 - в приближении на недопустимое расстояние подъемно-выдвигной части (стрелы) АГП-36-5К к токоведущим частям ВЛ 220 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинский НПЗ I цепь (Д-83), находящейся под рабочим напряжением;

– неправильная установка автогидроподъемника на месте производства работ, непосредственно под проводами ВЛ 220 кВ Назаровская ГРЭС – Ачинский НПЗ I цепь (Д-83);

2. неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы;

3. нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте.

03.05.2024, Республика Хакасия, несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в ООО «Абаканский рудник».

При выполнении работ по наряду на производство работ по ревизии электрооборудования, монтажу трубопровода кабельной линии, рабочий, предположительно, получил травму – поражение электрическим током.

Расследование продолжается.