

**Причины аварийности и травматизма в поднадзорных организациях
за III квартал 2022 года**

Аварийность на объектах энергетики

1. **10.09.2022** авария в АО «КрасЭКо» (Красноярский край)

Произошел порыв тепловой сети, прекращение теплоснабжения 255 человек на срок более 24 часов (с. Богучаны, Красноярский край). Расследование аварии продолжается.

2. **11.09.2022** авария в АО «КрасЭКо» (Красноярский край)

Произошел порыв тепловой сети, прекращение теплоснабжения 57 человек на срок более 24 часов (с. Богучаны, Красноярский край). Расследование аварии продолжается.

3. **13.09.2022** авария в АО «КрасЭКо» (Красноярский край)

Обрушение 19ТК15, повреждены подающий и обратный трубопроводы Ду100, краны Ду50 (с. Пинчуга, Богучанский район, Красноярский край) Расследование аварии продолжается.

Травматизм на объектах энергетики

1. **06.09.2022** произошёл несчастный случай в ООО «Облкоммунэнерго» (Иркутская область). После проведенного ремонта силового трансформатора ТМ160кВА мастер участка самовольно подключил измерительную установку К505 напряжением 380В и начал проводить проверку работы силового трансформатора на холостом ходу, попал под напряжение и погиб.

Расследование несчастного случая продолжается.

В отчетном периоде завершено расследование несчастного случая, произошедшего во II квартале 2022 года:

11.08.2022 завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 28.06.2022 в УФСИН России по Республике Тыва.

Находясь в трансформаторной будке, старший инженер энергомеханической группы получил травму от воздействия электрического тока разрядом 380 Вт, в результате чего скончался.

Причины несчастного случая:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины.

Аварийность на объектах промышленного надзора

Аварий на объектах промышленного надзора в III квартале 2022 года не допущено.

Утрата взрывчатых материалов на объектах промышленного надзора

Утраты взрывчатых материалов на объектах промышленного надзора в III квартале 2022 года не допущено.

Травматизм на объектах промышленного надзора

1. **17.08.2022** произошел несчастный случай с тяжелым исходом в Красноярском филиале ООО «РН-Ремонт НПО» на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» (организация, эксплуатирующая ОПО - ООО «СибТрансНВ»).

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ при помощи автомобильного крана стропальщика придавило пачкой труб НКТ-73, в результате чего получена тупая травма живота.

31.08.2022 расследование тяжелого несчастного случая завершено.

Основными причинами несчастного случая явились:

- недостаточный контроль должностных лиц за безопасными условиями труда и соблюдением работниками требований охраны труда и промышленной безопасности;

- нарушение технологического процесса: машинист автомобильного крана произвел опускание груза самостоятельно без получения сигнала от стропальщика, без подачи звукового сигнала перед опусканием, а также, не убедившись в отсутствии стропальщика в опасной зоне; стропальщик

не отошел на безопасное расстояние, после строповки груза; при производстве погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в отсутствии данных по массе и центру тяжести, подъем груза производился без непосредственного руководства лица, ответственного за безопасное производство.

2. **19.08.2022** произошел несчастный случай со смертельным исходом на ОПО III класса опасности «Площадка по производству целлюлозы» АО «Группа «Илим» (филиал в г. Усть-Илимск, Иркутская область).

В цехе содорегенерационных котлов в результате хлопка в топке произошел выброс горючих топочных газов. Один работник получил ожоги частей тела, в результате чего скончался.

Расследование несчастного случая продолжается.

2. **11.09.2022** произошел несчастный случай с тяжелым исходом на ОПО I класса опасности «Шахта угольная» ООО «Угольная компания «Межегейуголь» (Республика Тыва).

При зачистке почвы с помощью погрузочно-доставочной машины на сопряжении ходка и штрека начальник участка получил травму.

27.09.2022 расследование завершено.

Основными причинами несчастного случая явились:

- нарушение начальником участка требований охраны труда;
- несогласованность действий при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в том, что машинист погрузочно-доставочной машины произвел маневровые работы, не убедившись в отсутствии людей в опасной зоне;
- эксплуатация технического устройства погрузочно-доставочной машины без проведения экспертизы промышленной безопасности по истечении нормативного срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем (по мото/часам), а также с неудовлетворительным освещением,

(неисправны штатные фары освещения);

- отсутствие надлежащего осуществления производственного контроля.

3. **20.09.2022** произошел несчастный случай с тяжелым исходом на ОПО IV класса опасности «Участок механизации» ООО «Эста Констракшен» (Иркутская область).

При производстве работ по затяжке болтов крепления ограждений монтируемой площадки трубопроводной эстакады, с использованием коленчатого гидравлического подъемника произошло зажатие работника между нижней частью металлоконструкции эстакады и пультом управления в люльке подъемника, где он и находился.

Расследование тяжелого несчастного случая продолжается.

В отчетном периоде завершены расследования несчастных случаев, произошедших во II квартале 2022 года:

1. **13.07.2022** завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего 10.06.2022 на ОПО IV класса опасности ООО «Регион инструмент» (Иркутская область).

При подъеме на автогидроподъемнике к месту выполнения работы работника придавило люлькой подъемника к потолочной плите, получены травмы, несовместимые с жизнью.

Основные причины несчастного случая:

неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несоблюдении обязательных требований в области промышленной безопасности:

- в ППР не указаны условия установки подъемника на площадке, мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны);

- в производственной инструкции для машиниста автовышки и автогидроподъемника № ПИ 3-2022, утвержденной генеральным директором ООО «Регион-инструмент», не учтены требования руководства по эксплуатации самоходного коленчатого гидравлического подъемника с рабочей платформой производства фирмы «Manitou» модель «Maniaccess 180 ATJ»:

- отсутствует требование о наличии проинструктированного помощника на земле;

- отсутствует предусмотренная руководством по эксплуатации процедура выполнения действий при возникновении проблем (поломка подъемника или человек заблокирован в корзине) во время работы подъемника;

- не предоставлены (отсутствуют) документы, подтверждающие ознакомление производителя работ с руководством по эксплуатации, согласно требованиям руководства по эксплуатации. Тем самым не созданы условия выполнения персоналом требований (действия в аварийных ситуациях) производственной инструкции. Не предоставлена (отсутствует) инструкция, разработанная и доведенная под подпись до сведения работников, занятых эксплуатацией подъемных сооружений, и определяющая действия в аварийных ситуациях.

2. **01.08.2022** завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего 17.06.2022 на ОПО I класса опасности ПАО «ГМК» Норильский никель» (Красноярский край).

При выполнении работ по креплению горной выработки, в результате отслоения и падения горной массы крепильщик получил травмы, несовместимые с жизнью.

Основные причины несчастного случая:

- неудовлетворительная трудовая дисциплина и организация производства работ со стороны линейных руководителей и работников;

- нахождение и производство работ в незакрепленной части кровли

горной выработки;

- низкий уровень организации и осуществления производственного контроля за выполнением требований инструкций по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах со стороны руководства и сменного надзора подземного участка очистных работ.