

**Информация об аварийности и травматизме
в поднадзорных организациях
за 2 квартал 2020 года**

Аварийность на объектах промышленного надзора

29.05.2020 на территории топливного хозяйства ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (Красноярский край) произошла авария – разгерметизация бака аварийного дизельного топлива № 5 с разливом топлива в количестве 21136 т.

Проводится расследование причин аварии.

Авария в ООО «АвтодорМост» (Красноярский край) крана автомобильного КС-55713-1к, результате которой получил травму, не совместимую с жизнью, крановщик Чанчин Олег Иванович, снята с учета Енисейского управления Ростехнадзора согласно письму Ростехнадзора от 18.03.2020 № 11-00-122618.

Травматизм на объектах промышленного надзора

1) 09.04.2020 в ПАО «ГМК «Норильский никель» (Красноярский край) в горной выработке Слойовой орт 8-186-1 горизонта -580м рудника «Октябрьский», в результате падения кусков закладочного бетона из груди забоя, был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя подземного участка очистных работ № 2 рудника «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Гаврилов А.Ю..

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в нарушении технологического процесса при проходке горизонтальных горных выработок в части несоблюдения проектных параметров горной выработки и несоответствии фактического состояния горной выработки СО 8-186-1 паспорту крепления и управления кровлей;

- отсутствие наряда на оборку заколов механизированным способом;

- низкий уровень осуществления производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности и охраны труда на рабочих местах в части осмотров горных выработок на наличие отслоившихся кусков горной массы «заколов» и допуска рабочих на рабочие

места без оборки «заколов» механизированным способом;

- непринятие мер по приведению рабочих мест в безопасное состояние и направлении работников на производство работ в места, имеющие нарушения требований правил безопасности.

Комиссиями по расследованию несчастных случаев предложены к реализации меры, направленные на исключение возникновения аналогичных обстоятельств и причин в ходе ведения технологических процессов в горном производстве в подземных условиях на всех горнодобывающих и горностроительных предприятиях Норильского промышленного района.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий отделом обеспечен контроль за сроками выполнения, полнотой и эффективностью реализации мероприятий.

Основными причинами производственного травматизма остаются не технические, а организационные: нарушения принятой организации и технологии безопасного производства работ, низкий уровень технологической дисциплины исполнителей работ и производственного контроля, осуществляемого должностными лицами предприятий.

2) 27.05.2020 в ПАО «Коршуновский ГОК» (Иркутская область) на горном участке Рудногорского рудника ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» произошел несчастный случай со смертельным исходом с машинистом экскаватора ЭКГ-8И № 55 Кожевниковым В.Н.

Причины, приведшие к несчастному случаю:

- не обеспечена безопасность работников при осуществлении технологических процессов;

- не обеспечена укомплектованность штата работников при эксплуатации объекта, на котором ведутся горные работы;

- неудовлетворительное осуществление производственного контроля и функционирование системы управления промышленной безопасности со стороны специалистов предприятия за соблюдением требований промышленной безопасности за безопасным производством работ в действующих электроустановках;

- нарушение должностных инструкций.