

Результаты проверок деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за май 2016 года

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края	Плановая с 17.05.2016 по 17.05.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	25	Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	1	17.05.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (не определена эксплуатирующая организация и (или) ответственные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС)		17.05.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		17.05.2017
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		17.05.2017
					Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		17.05.2017
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		17.05.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		17.05.2017
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения		17.05.2017
					Отсутствует проектная документация на ГТС		17.05.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует водомерная рейка)		17.05.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		17.05.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		17.05.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		17.05.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций		17.05.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		17.05.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений	17.05.2017						

Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	19.05.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	19.05.2017
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	19.05.2017
Паспорт безопасности ГТС составлен не в соответствии с «Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения, утверждены Госгортехнадзором России от 02.06.1998»	19.05.2017
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	19.05.2017
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	19.05.2017
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	19.05.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	19.05.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	19.05.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	19.05.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	19.05.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	19.05.2017
ГТС дамба «Глубокая», расположенная на протоке Глубокая р. Кан, сооружение 1	19.05.2017
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	19.05.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	19.05.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	19.05.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	19.05.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	19.05.2017
Не предоставлены акты технического состояния гидротехнических сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	19.05.2017

					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		19.05.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		19.05.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		19.05.2017
					Паспорт безопасности ГТС составлен не в соответствии с «Рекомендации о содержании и порядке составления паспорта гидротехнического сооружения, утверждены Госгортехнадзором России от 02.06.1998»		19.05.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		19.05.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения		19.05.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		19.05.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		19.05.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)		19.05.2017
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		19.05.2017
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		19.05.2017
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности		19.05.2017
3	Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края	Плановая с 17.05.2016 по 17.05.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	27	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	10.05.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		10.05.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		10.05.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		10.05.2017
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		10.05.2017
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		10.05.2017
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		10.05.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		10.05.2017

Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	15.05.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	15.05.2017
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	15.05.2017
Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	15.05.2017
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	15.05.2017
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС	15.05.2017
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	15.05.2017
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	15.05.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	15.05.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	15.05.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	15.05.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	15.05.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	15.05.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	15.05.2017
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	15.05.2017
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов	15.05.2017
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуски паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	15.05.2017
В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	15.05.2017
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	15.05.2017
Берегоукрепительное сооружение	15.05.2017
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	15.05.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	15.05.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	15.05.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	15.05.2017
Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	15.05.2017
Не представлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	15.05.2017
Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	15.05.2017

					<p>6. Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта</p> <p>7. Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения</p> <p>8. Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>9. Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)</p> <p>10. Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения</p> <p>11. Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения</p> <p>12. Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)</p> <p>13. Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС</p>	<p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.04.2017</p>
6	Администрация Муниципального образования Братский район	Плановая выездная 24.05.2016 по 25.05.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	9	<p>1. Отсутствует приказ Главы администрации о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде</p> <p>2. Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений</p> <p>3. Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта</p> <p>4. Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>5. Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения</p> <p>6. Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения</p> <p>7. ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>8. Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)</p> <p>9. Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС</p>	<p>30.06.2017 г.</p> <p>30.06.2016 г.</p> <p>30.04.2017 г.</p> <p>30.04.2017 г.</p> <p>30.04.2017 г.</p> <p>30.04.2017 г.</p> <p>30.12.2016 г.</p> <p>30.04.2017 г.</p> <p>30.04.2017 г.</p>
7	Администрации Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края	Плановая с 26.05.2016 по 26.05.2016	Соблюдение требований законодательства в	25	<p>Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений</p> <p>Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи</p>	<p>1</p> <p>20.05.2017 г.</p> <p>20.05.2017 г.</p>

8	Администрации Курского сельсовета. Красноярский край Курагинский район.	Плановая (поводковая) с 06.05.2016 по 06.05.2016	проверка выполнения обязательных требований законодательства по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в период весеннего половодья и паводка 2016 года	18	Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (На низовой грани из бетонного сооружения по телу дамбы наблюдается течь воды, а так же скопление воды возле самого бетонного сооружения)	1	01.11.2016
					Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (Сорудерживающая решетка со стороны верхнего бьефа не исправна и не выполняет своих функций)		01.05.2017
					На откосе со стороны верхнего бьефа имеется древесная и кустарниковая растительность		01.10.2016
					На откосе со стороны нижнего бьефа имеется древесная и кустарниковая растительность		01.10.2016
					Обводной канал зарос древесной и кустарниковой растительностью		01.10.2016
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)		01.07.2016
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		20.06.2016
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весенних и осенних осмотров)		01.11.2016
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации(ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не		01.05.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (не определена эксплуатирующая организация (ответственное лицо) и (или) ответственные лица		10.06.2016г.
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.		01.11.2016
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)		01.10.2016
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.05.2017
					Правила эксплуатации гидротехнического сооружения не согласованы с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		01.11.2016
					Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		01.06.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.10.2016
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.(Не проведено преддекларационное обследование ГТС)	01.06.2017						
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений	01.06.2017						
9	Администрации Сагайского сельсовета. Красноярский край, Каратузский район.	Плановая с 05.05.2016 по 05.05.2016	проверка выполнения обязательных	21	Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (в нижнем бьефе в районе донного водоспуска обнаружена фильтрация через тело плотины)	1	01.11.2016

район

требований законодательства по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в период весеннего половодья и паводка 2016 года

Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (донный водоспуск находится в неисправном состоянии)
Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (В нижнем бьефе в районе донного водоспуска ближе к гребню имеется лакальные повреждения тела плотины (выемка грунта с нарушение нием сплошности тела плотины)
Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (разрушен бетон разделительной подпорной стенки водослива(подмыта до оголения арматуры))
Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (На мостике перед водосливом нарушена целостность бетона)
Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (На мостике перед водосливом отсутствует заградительная решетка)
На откосе со стороны верхнего бьефа имеется древесная и кустарниковая растительность
На откосе со стороны нижнего бьефа имеется древесная и кустарниковая растительность
Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)
Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации
Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения(отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края
Правила эксплуатации гидротехнического сооружения не согласованы с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений
Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)

01.10.2017
01.08.2016
01.10.2017
01.10.2017
01.10.2016
01.10.2016
01.10.2016
01.08.2016
20.05.2016
01.11.2016
01.03.2017
10.06.2016г.
01.11.2016
01.10.2016
01.05.2017
01.11.2016
01.02.2017
01.02.2017

					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС)		01.05.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		01.06.2017
10	Администрация муниципального образования "Усть-Илимский район"	участие во внеплановой проверке, проводимой прокуратурой Иркутской области 12.05.2016 (Требование прокуратуры Иркутской области)	состояния объектов электроэнергетики (ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ)	2	1. Допущено прохождение ВЛ-10 кВ по территории школы п.Туба (нарушен п.5.5.216 ПУЭ), 2. Допущено прохождение ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами по территории школы п.Туба (нарушен п.2.4.95 ПУЭ)	материалы направлены в Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру для оформления акта	
11	Администрация г. Енисейска	Плановая, с 11.04.2016 по 11.05.2016	соблюдение требований энергетической эффективности	-	-	-	-
12	Администрация Петропавловского сельсовета Балахтинского района Красноярского края	Плановая документарная с 12.04.2016 по 12.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
13	Администрация Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края	Плановая документарная с 25.04.2016 по 13.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
14	Администрация Анашенского сельсовета Новоселовского района Красноярского края	Плановая документарная с 23.05.2016 по 27.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
15	Администрация Красненского сельсовета Балахтинского района Красноярского края	Плановая документарная с 17.05.2016 по 31.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-

16	Администрация МО Бохан	Плановая, с 04.04.2016 по 29.04.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
17	Администрация МО "Казачья"	Плановая, с 10.05.2016 по 06.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
18	Администрация Долгомостовского сельсовета Абанского района Красноярского края	Плановая, документарная С 17.05.2016 по 23.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
19	Администрация Курайского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая, документарная С 16.05.2016 по 18.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
20	Администрация Орловского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая, документарная С 11.05.2016 по 17.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	1	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в натуральном и стоимостном выражении)	1	01.09.2016
21	Администрация Анцирского сельсовета Канского района Красноярского края	Плановая, документарная С 04.05.2016 по 05.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
22	Администрация Вознесенского сельсовета Саянского района Красноярского края	Плановая, документарная С 10.05.2016 по 12.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-

23	Администрация Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия	Плановая, выездная 13.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	22	<p>Не установлен прибор учета расхода холодной воды Администрацией Бондаревского сельсовета Бейского района Республики Хакасия.</p> <p>Отсутствует контроль за обучением и проверкой знаний электротехнического персонала.</p> <p>Главой администрации сельсовета не назначен заместитель лица, ответственного за электрохозяйство, на период длительного отсутствия ответственного (отпуск, болезнь, командировка).</p> <p>Не разработана должностная инструкция лицу, ответственному за электрохозяйство и его заместителю.</p> <p>В администрации муниципального образования не составлен перечень должностей и профессий для персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности. Отсутствует контроль, за инструктированием не электротехнического персонала по электробезопасности.</p> <p>Главой сельсовета не определен перечень должностей и профессий не электротехнического персонала, требующего присвоения 1й группы по электробезопасности. Эксплуатация электроустановок сельсовета осуществляется с нарушением требований правил, отсутствует подготовленный электротехнический персонал. Договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок поселения не заключен.</p> <p>Не организована разработка и ведение технической документации по вопросам эксплуатации электроустановок. Не представлены паспорта на заземляющее устройство здания пожарной части, производственные инструкции по эксплуатации электрооборудования поселения.</p> <p>Не обеспечивается надежность и безопасность эксплуатации электроустановок – нет распоряжения руководителя о допуске персонала к выполнению оперативных переключений и ведению оперативных переговоров с электроснабжающей организацией.</p> <p>Отсутствует контроль руководителя за безопасным проведением работ в электроустановках. Не представлен перечень работ проводимых в порядке текущей эксплуатации.</p> <p>Светильники рабочего освещения в помещении пожарной части на закрыты защитными плафонами.</p> <p>В помещении гаража на штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения и отсутствуют защитные крышки на 2-х штепсельных розетках.</p> <p>Не проводятся профилактические испытания электрооборудования, не выполнена проверка сопротивления изоляции электрической проводки узлов и аппаратов электрических цепей, не выполнена проверка срабатывания защиты от токов «КЗ» вводных автоматов в ЩР гаража.</p> <p>Опоры ВЛ-0.4 кВ питающей линии здания пожарной части не пронумерованы, металлические части деревянных опор не защищены от коррозии.</p> <p>Не представлена однолинейная схема электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя (здание пожарной охраны, уличное освещение с. Бондарево, В-Киндира, Богдановка, Маткетчик). Оборудование ВРУ, ЩС, ЩО здание пожарной части не очищается от пыли и грязи. Отсутствуют надписи с указанием наименования отключаемого аппарата на установленных в ВРУ, ЩР переключателях и автоматических выключателях. Не подписано оборудование, установленное в щитах и сборках. Корпус ЩР не защищен от коррозии. На кабельных линиях проложенных (здание пожарной части), отсутствуют бирки с указанием на них: марки кабеля, сечения, напряжения, номера или наименования линии.</p> <p>Главная заземляющая шина в помещении здания пожарной части, не обозначена и не защищена от коррозии.</p> <p>Электроустановки, находящиеся на балансе сельсовета не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами</p>	1	01.07.2016
24	Администрация Копьевского поссовета	Плановая, документарная 24.05.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-

25	Администрация Свердловского района г. Красноярска	Плановая, документарная, с 04.05.2016 по 01.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---