

Результаты проверок органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за август 2017 года

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Администрация Имбежского сельсовета Партизанского района Красноярского края	Плановая (паводок) 17.08.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	27	Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	1	01.08.2018
					Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде		01.08.2018
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		01.08.2018
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		01.08.2018
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.08.2018
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.08.2018
					Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.08.2018
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		01.08.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.08.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.08.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС		01.08.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС		01.08.2018
					ГТС эксплуатируется без разработанных и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС, согласно «Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 г. № 395		01.08.2018
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.08.2018
					Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС		01.08.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.08.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.08.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.08.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.08.2018
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.08.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.08.2018
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.08.2018
					В нижнем бьефе и водосбросном сооружении имеются размывы, повреждение креплений откосов и железобетонных плит		01.08.2018
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсылке дамб и дорог		01.08.2018
					Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка		01.08.2018
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.08.2018
					Повреждение бетона с оголением арматуры железобетонных плит поверхностного водосброса		01.08.2018
2	Администрация Рыбинского района	Плановая	Соблюдение	75	ГТС плотина в селе Новокамала	1	

(паводок)
23.08.2017

требований
законодательства
в области
безопасной
эксплуатации
гидротехнических
сооружений

Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности
Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта
Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС за 2016 год)
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС
Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС на р. Большая Камала в с. Новокамала Рыбинского района Красноярского края не соответствует методике определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г. № 120
ГТС эксплуатируется без согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС
Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами
Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию
ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС
Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка

01.01.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.09.2017

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.08.2018

ГТС не подготовлено к пропуску паводка (в водопропускных сооружениях находится стволы деревьев)	01.08.2018
Шандорные заграждения подлежат маркировке и размещению в специальных хранилищах в порядке, обеспечивающем последовательную их установку в пазах сооружения. Шандоры должны быть защищены от солнца, атмосферных осадков и окрашены.	01.08.2018
Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)	01.08.2018
Не обеспечен контроль за показателями ГТС (сантиметровое деление водомерной рейки не читаемо)	01.08.2018
ГТС плотина в селе Переясловка	
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	01.01.2018
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	01.08.2018
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	01.08.2018
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	01.08.2018
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	01.08.2018
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	01.08.2018
Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	01.08.2018
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	01.08.2018
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС за 2016 год)	01.08.2018
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС	01.08.2018
Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС на р. Малая Авда у с. Переясловка Рыбинского района Красноярского края не соответствует методике определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г. № 120	01.08.2018
ГТС эксплуатируется без согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС	01.08.2018
Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС	01.08.2018
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	01.08.2018
Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС	01.09.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	01.08.2018
ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС	01.08.2018

Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС	01.08.2018
Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС	01.08.2018
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	01.08.2018
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов	01.08.2018
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	01.08.2018
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка	01.08.2018
Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)	01.08.2018
Не обеспечен контроль за показателями ГТС (сантиметровое деление водомерной рейки не читаемо)	01.08.2018
ГТС плотина в поселке Урал	
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	01.01.2018
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	01.08.2018
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	01.08.2018
Не проводится проведение анализа данных природных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	01.08.2018
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	01.08.2018
Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	01.08.2018
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	01.08.2018
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС за 2016 год)	01.08.2018
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС	01.08.2018
Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС на р. Барга в п. Урал Рыбинского района Красноярского края, согласованный Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (Приказ от 21.12.2012 №303-о) не соответствует методике определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г. № 120	01.08.2018
ГТС эксплуатируется без согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС	01.08.2018
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	01.08.2018
Не обновлены сведения о ГТС в Российском регистре ГТС	01.08.2018
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	01.08.2018

					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.09.2018
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС		01.09.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.09.2018
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.09.2018
					В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение откосов		01.09.2018
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог		01.09.2018
					В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи		01.09.2018
					Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов)		01.09.2018
					Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка		01.09.2018
					Отсутствуют знаки инженерной обстановки (отсутствуют указатели пикетажа на ГТС)		01.09.2018
					Не обеспечен контроль за показателями ГТС (отсутствует водомерная рейка)		01.09.2018
4	Администрации поселка Краснокаменск	Плановая с 23.08.2017 по 24.08.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС.	10	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (не определена эксплуатирующая организация и (или) ответственные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС)	1	01.11.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучены и не аттестованы в установленном порядке)		01.10.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов инструмента и запасных частей оборудования)		01.11.2017
					не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.11.2017
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.		01.10.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края.		01.10.2018
					ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)		01.10.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.(Не проведено преддекларационное обследование ГТС)		01.10.2018
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		01.10.2018
					Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС		01.10.2018
5	Администрация Ойского сельсовета	Плановая с 23.08.2017 по 24.08.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС.	26	Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов инструмента и запасных частей оборудования)	1	01.11.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучены и не аттестованы в установленном порядке)		01.10.2018
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.		01.10.2018
					ГТС дамбы южной части п. Ойский		
					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технической безопасности		01.10.2018

					Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Отсутствует журнал визуальных наблюдений)		01.11.2017
					Не проводятся периодические технические осмотры сооружений в соответствующие сроки с составлением актов (отсутствует акт осеннего осмотра) контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов плотины)		01.11.2017
					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (плотина находится в нерабочем состоянии) не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.10.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС)		01.10.2018
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности дамбы юго-восточной части п. Ойский		01.10.2018
					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (На откосах дамбы имеется древесная и кустарниковая растительность)		01.10.2018
					Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Отсутствует журнал визуальных наблюдений.)		01.11.2017
					Не проводятся периодические технические осмотры сооружений в соответствующие сроки с составлением актов. (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров) Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (Не ведется контроль вертикальных и горизонтальных деформаций (геодезическая съемка гребня и откосов плотины)		01.11.2017
					не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.10.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края.		01.10.2018
					ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)		01.10.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС)		01.10.2018
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		01.10.2018
					Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС		01.10.2018
6	Администрация муниципального района «Кызыльский кожуун Республики Тыва»	Плановая 18.08.2017	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности ГТС	0	На момент проведения проверки сооружения: Защитная дамба Д1,с. Баян-Кол, Защитная дамба Д2,с. Баян-Кол, Защитная дамба м. Хербис, Защитная дамба м. Оттуг-Даш, Защитная дамба Д1,с. Усть-Элегест, Защитная дамба Д2,с. Усть-Элегест, Защитная дамба Д3,с. Усть-Элегест, Водоем сезонного регулирования на р. Бай-Сют не находятся в собственности Администрации муниципального района «Кызыльский кожуун Республики Тыва», и не состоят на балансе муниципального образования.	0	
7	Администрация Балыкчинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая, с 28.08.2017 по 01.09.2017	35-ФЗ, 261-ФЗ	-	-	-	-

8	Администрация Вершино-Тейского поссовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая, с 28.08.2017 по 01.09.2017	35-ФЗ, 261-ФЗ	-	-	-	-
---	---	--------------------------------------	---------------	---	---	---	---