

**Результаты проверок деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за апрель 2016 года**

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Администрация Берёзовского сельсовета Шарыповского района Красноярского края Российской Федерации	Плановая с 14.04.2016 по 14.04.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	27	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закреплённых объектов в надлежащем эстетическом виде	1	14.04.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического		14.04.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		14.04.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		14.04.2017
					Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		14.04.2017
					Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		14.04.2017
					Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		14.04.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		14.04.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		14.04.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		14.04.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		14.04.2017
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения		14.04.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения		14.04.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		14.04.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		14.04.2017
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		14.04.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)		14.04.2017



Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	15.04.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	15.04.2017
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	15.04.2017
Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	15.04.2017
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	15.04.2017
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения	15.04.2017
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	15.04.2017
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	15.04.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	15.04.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	15.04.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	15.04.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	15.04.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	15.04.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	15.04.2017
ГТС не подготовлено к пропуску паводка (в водопропускных сооружениях находится стволы деревьев)	15.04.2017
Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка	15.04.2017
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	15.04.2017



ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	30.07.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.07.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.07.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.07.2017
Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка	30.07.2017
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответствию потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	30.07.2017
В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	30.07.2017
<b>ГТС пруда в 0,5 км выше по течению от деревни Гляден на реке Кадат</b>	30.07.2017
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	30.07.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	30.07.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	30.07.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	30.07.2017
Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	30.07.2017
Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	30.07.2017
Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	30.07.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не аттестовано согласно действующего законодательства)	30.07.2017
Не ведутся систематические (инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	30.07.2017

Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	30.07.2017
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	30.07.2017
Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения	30.07.2017
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	30.07.2017
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	30.07.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	30.07.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.07.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.07.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.07.2017
Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка	30.07.2017
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуску паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	30.07.2017
В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	30.07.2017
<b>ГТС пруда на окраине деревни Гляден</b>	30.07.2017
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	30.07.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	30.07.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	30.07.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	30.07.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	30.07.2017

				Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	30.07.2017
				Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	30.07.2017
				Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не аттестовано согласно действующего законодательства)	30.07.2017
				Не ведутся систематические (инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	30.07.2017
				Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	30.07.2017
				Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	30.07.2017
				Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения	30.07.2017
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	30.07.2017
				Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	30.07.2017
				ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	30.07.2017
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.07.2017
				Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.07.2017
				ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.07.2017
				Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка	30.07.2017
				Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	30.07.2017
				В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	30.07.2017
				Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	30.07.2017
4	Администрация	Плановая с	Соблюдение требований	35	1. ГТС на реке Сухой Бузим, на юго-западной окраине с. Сухобузимское

Сухобузимского сельсовета	21.04.2016 по 21.04.2016	законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	21.04.2017
			ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	21.04.2017
			Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	21.04.2017
			Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	21.04.2017
			Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	21.04.2017
			Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	21.04.2017
			Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения	21.04.2017
			Класс основных ГТС не принят равным наиболее высокому его значению из определенных по таблицам Б.1-Б.4 приложения Б	21.04.2017
			Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	21.04.2017
			ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	21.04.2017
			Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	21.04.2017
			Не представлена в установленном порядке декларация безопасности ГТС	21.04.2017
			ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	21.04.2017
			Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	21.04.2017
			В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов	21.04.2017
			Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	21.04.2017
			В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	21.04.2017
			Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	21.04.2017



				<b>2. ГТС на реке Сухой Бузим, в центральной части с. Сухобузимское</b>	
				Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	21.04.2017
				ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	21.04.2017
				Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	21.04.2017
				Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	21.04.2017
				Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	21.04.2017
				Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	21.04.2017
				Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения	21.04.2017
				Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	21.04.2017
				Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	21.04.2017
				Не представлена в установленном порядке декларация безопасности ГТС	21.04.2017
				ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	21.04.2017
				Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	21.04.2017
				В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов	21.04.2017
				Правая подпорная стенка водослива разрушена и находится не в проектном состоянии	21.04.2017
				Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно необходимого времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	21.04.2017
				В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	21.04.2017
				Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	21.04.2017

5	Администрация Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края	Плановая с 21.04.2016 по 21.04.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	24	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	21.04.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		21.04.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		21.04.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		21.04.2017
					Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		21.04.2017
					Не предоставлены акты технического состояния гидротехнического сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		21.04.2017
					Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		21.04.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		21.04.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		21.04.2017
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения		21.04.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		21.04.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		21.04.2017
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		21.04.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)		21.04.2017
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		21.04.2017
					Не представлена в установленном порядке декларация безопасности ГТС		21.04.2017
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		21.04.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	21.04.2017						
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	21.04.2017						



					Отсутствует инструкция по эксплуатации ГТС		30.06.2016
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		30.07.2016
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		30.04.2017
					Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС		30.04.2017
7	Администрация Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия	Плановая, с 07.04.2016 по 11.04.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	9	Специалисты, эксплуатирующей организации занимающиеся эксплуатацией ГТС, не аттестованы в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке	1	30.07.2016
					Отсутствуют разработанные и согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, правила эксплуатации ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район		30.07.2016
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении, согласованный в установленном порядке - ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район		30.12.2016
					Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня)		30.06.2016
					ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		30.11.2016
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)		30.04.2016
					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (замусорено и забито посторонними предметами водопропускное сооружение ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район)		30.07.2016
					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов, подъемных механизмов на ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район)		15.05.2016
					Не проведено преддекларационное обследование ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район в соответствии с установленными требованиями		30.12.2016
8	Администрации Целинного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия	Плановая, с 14.04.2016 по 14.04.2016	соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	9	Специалисты, эксплуатирующей организации занимающиеся эксплуатацией ГТС, не аттестованы в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке	1	10.12.2016
					Отсутствуют разработанные и согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, правила эксплуатации ГТС пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное		10.10.2016

				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении, согласованный в установленном порядке - ГТС пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное		10.02.2017
				Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня)		10.09.2016
				ГТС пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		10.12.2016
				Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)		20.06.2016
				Не своевременно осуществляется разработка и мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (Наблюдается разрушение железобетонных плит водобойного колодца ГТС пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное)		20.06.2016
				Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов, подъемных механизмов на пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное)		20.06.2016
				Не проведено преддекларационное обследование пруда на р. Туим центральная часть с. Целинное в соответствии с установленными требованиями		10.03.2017
9	Администрации Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края	Плановая, с 14.04.2016 по 14.04.2016	соблюдение требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений	29	1	01.02.2017
				Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации(ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучено и не аттестовано в установленном порядке)		01.10.2016
				Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.		01.08.2016
				Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения		01.10.2016
				Правила эксплуатации гидротехнического сооружения не согласованы с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		01.08.2016
				<b>По грунтовой дамбам с.Знаменка, расположенная на пруду «Спиртозаводской»:</b>		01.05.2016
				Разрушена боковая бетонная стенка гидротехнического сооружения		01.04.2017
				В верхнем бьефе у сороудерживающих решеток и вдоль защитной дамбы имеется плавающий мусор (бревна, палки)		01.11.2016
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		18.05.2016
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.02.2017
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения		

				(отсутствует паспорт ГТС)		01.02.2017
				<b>По грунтовой дамбе в с.Знаменка, расположенная на пруду «Знаменский»:</b>		
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.05.2017
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.11.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		18.05.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.02.2017
				<b>По грунтовой дамбе в с.Знаменка, расположенная на пруду «Сосновый» в районе ДОО «Огонек»:</b>		
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.06.2017
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.11.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		18.05.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.02.2017
				<b>По грунтовой дамбе ( адрес объекта: КК, Минусинский район, с.Верхняя Коя, ул. Красных партизан, 2 «Б»):</b>		
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.07.2017
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.11.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		18.05.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.02.2017
				<b>По защитной земляной дамбе п. Сухое Озеро:</b>		
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.11.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		18.05.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.02.2017
				<b>По грунтовой плотине пруда Восточенский, с.Восточное:</b>		
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.07.2017
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.11.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		18.05.2016
				Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		01.02.2017
10	Администрации Семенниковского сельсовета (Красноярский край, Ермаковский район)	Плановая, с 15.04.2016 по 15.04.2016	соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	12	Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации(ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучено и не аттестовано в установленном порядке)	1 01.03.2017

	Ермаковский район		сооружения		Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.		01.11.2016
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения(отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)		01.10.2016
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.10.2016
					Правила эксплуатации гидротехнического сооружения не согласованы с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		01.05.2017
					Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		01.11.2016
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты осенних осмотров)		01.02.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)		01.11.2016
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		01.08.2016
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)		18.05.2016 01.02.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.(Не проведено преддекларационное обследование ГТС)		01.05.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		01.06.2017
11	Администрации Ивановского сельсовета (Красноярский край, Ермаковский район)	Плановая, с 17.04.2016 по 17.04.2016	соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.	15	На мостике затвора нарушена целостность заградительной решетки	1	01.10.2016
					На шахтном водосбросе нарушена целостность сороудерживающей решетки		01.02.2017
					В нижнем бьефе на выходе из водопропускного сооружения имеется мусор (палки, бревна)		18.05.2016
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)		01.08.2016
					Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует журнал визуальных наблюдений)		18.05.2016
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весенних и осенних осмотров)		01.11.2016
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации(ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучено и не аттестовано в установленном порядке)		01.03.2017
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.		01.11.2016

					<p>Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края</p> <p>Правила эксплуатации гидротехнического сооружения не согласованы с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС)</p> <p>ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений</p>		01.10.2016
							01.05.2017
							01.11.2016
							01.02.2017
							01.02.2017
							01.05.2017
							01.06.2017
12	Администрация МО Иваничск Аларского района	плановая документарная 01.03.2016-30.03.2016	соблюдение органами местного самоуправления требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-
13	Администрация Еландинского муниципального образования - администрация сельского поселения	плановая документарная 04.04.2016-29.04.2016	соблюдение органами местного самоуправления требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	Не установлен прибор учета тепловой энергии	1	07.04.2017
14	Администрация МО Закулей Нукутский район с. Закулей ул. Имегенова 1	плановая документарная 01.04.2016-28.04.2016	соблюдение органами местного самоуправления требований законодательства в области энергосбережения и повышения	-	-	-	-



15	"Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" Зиминского городского муниципального образования	Плановая, с 04.04.2016 по 18.04.2016	соблюдение обязательных требований энергетической эффективности в процессе эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также требований о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок, о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-
16	Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района	Плановая, с 11.04.2016 по 28.04.2016	соблюдение обязательных требований энергетической эффективности в процессе эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также требований о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок, о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-
17	Администрация Южно-Александровского сельсовета Иланского района Красноярского края	Плановая, документарная С 25.04.2016 по 27.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
18	Администрация Чечеульского сельсовета Канского района Красноярского края	Плановая, документарная С 18.04.2016 по 18.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
19	Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая, документарная С 05.04.2016 по 15.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	1	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в натуральном и стоимостном выражении) п. 2 ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	1	01.08.2016
20	Администрация Кучердаевского сельсовета Иланского района Красноярского края	Плановая, документарная С 18.04.2016 по 20.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-

21	Администрация Б्राженского сельсовета Канского района Красноярского края	Плановая, документарная С 12.04.2016 по 19.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
22	Администрация Гладковского сельсовета	Плановая, документарная С 11.04.2016 по 13.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
23	Администрация Еловского сельсовета Балахтинского района Красноярского края	Плановая документарная с 28.03.2016 по 22.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
24	Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края	Плановая, с 11.04.2016 по 15.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	35	<p>Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель не прошли очередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.</p> <p>2. Эксплуатация тепловых энергоустановок проводится не подготовленным теплотехническим персоналом.</p> <p>3. Не утверждены графики проверки знаний теплотехнического персонала.</p> <p>4. Не предоставлен журнал проверки знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок.</p> <p>5. Персоналу, обслуживающего ТЭУ оформить удостоверения об успешной проверки знаний установленного образца.</p> <p>6. На рабочих местах персонала, обслуживающего ТЭУ отсутствуют инструкции: -должностные персонала по обслуживанию ТЭУ; -должностные для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и его заместителя.</p> <p>7. Отсутствует перечень технической документации в целом по тепловому хозяйству.</p> <p>8. Рабочие места персонала обслуживающего ТЭУ, не снабжены, необходимой технической и эксплуатационной документацией: -паспорт теплового пункта; -оперативный журнал (или журнал эксплуатации системы теплоснабжения); -журнал распоряжений; -температурный график; -акты испытаний системы отопления.</p> <p>9. Не назначена приказом по предприятию смотровую комиссию для проведения обязательных весенних и осенних осмотров зданий, сооружений ТЭУ.</p> <p>10. Не предоставлены акты промывки, испытаний на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения (гидравлических испытаний систем</p>	1	15.08.2016

				<p>телопотребления).</p> <p>11. Оформить журнал учета и регистрации работ по нарядам и распоряжений</p> <p>12. Утвердить перечень специальных работ по предприятию.</p> <p>13. Отсутствует оперативный план тушения пожара.</p> <p>14. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на ТЭУ.</p> <p>15. Отсутствует оперативный журнал обходов и осмотров рабочих мест, в том числе и в ночное время (результатами обхода). Лицо ответственное за электрохозяйство, и лицо замещающее не назначены приказом по предприятию ПТЭЭП п. 1.2.7; Журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.9; Журнал распоряжений не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.9; График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен ПТЭЭП п. 2.7.9; Должностные инструкции элетроперсонала не предоставлены ПТЭЭП п.1.8.1.;Инструкции по эксплуатации электрооборудования не предоставлены ПТЭЭП п. 1.8.1; Списке лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок не предоставлен ПОТ. п 1.3.4.;Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности не предоставлен ПТЭЭП п. 1.4.3; Перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности не предоставлен ПТЭЭП п. 1.4.4; Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется ПОТ прил. № 6; Распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок не предоставлено ПОТ п. 1.3.12; Журнал учета и содержания средств защиты не предоставлены ИПиИСЗ п.1.4.2; График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен ПТЭЭП п. 2.7.9; Однолинейная схема электроснабжения не предоставлена ПТЭЭП п. 1.5.18; Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.2; Перечень технической документации не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.2; Журнал учета и содержания средств защиты не ведется ИПиИСЗ п.1.4.2; Место хранения средств защиты не организовано ИПиИСЗ п. 1.3.9;</p> <p>Перечень электрозащитных средств не предоставлен ИПиИСЗ п. 1.2.3; На дверях шкафов не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, диспетчерские наименования, знаки электробезопасности установленного образца. ПТЭЭП п.2.2.20</p>		
--	--	--	--	--	--	--

25	Администрация Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края	Плановая, с 04.04.2016 по 29.04.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	35	<p>Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель не прошли очередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.</p> <p>2. Эксплуатация тепловых энергоустановок проводится не подготовленным теплотехническим персоналом.</p> <p>3. Не утверждены графики проверки знаний теплотехнического персонала.</p> <p>4. Не предоставлен журнал проверки знаний правил эксплуатации тепловых энергоустановок.</p> <p>5. Персоналу, обслуживающего ТЭУ оформить удостоверение об успешной проверки знаний установленного образца.</p> <p>6. На рабочих местах персонала, обслуживающего ТЭУ отсутствуют инструкции: -должностные персонала по обслуживанию ТЭУ; -должностные для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и его заместителя.</p> <p>7. Отсутствует перечень технической документации в целом по тепловому хозяйству.</p> <p>8. Рабочие места персонала обслуживающего ТЭУ, не снабжены, необходимой технической и эксплуатационной документацией: -паспорт теплового пункта; -оперативный журнал (или журнал эксплуатации системы теплоснабжения); -журнал распоряжений; -температурный график; -акты испытаний системы отопления.</p> <p>9. Не назначена приказом по предприятию смотровую комиссию для проведения обязательных весенних и осенних осмотров зданий, сооружений ТЭУ.</p> <p>10. Не предоставлены акты промывки, испытаний на прочность и плотность системы отопления и горячего водоснабжения (гидравлических испытаний систем теплоснабжения).</p> <p>11. Оформить журнал учета и регистрации работ по нарядам и распоряжений 12. Утвердить перечень специальных работ по предприятию. 13. Отсутствует оперативный план тушения пожара.</p> <p>14. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на ТЭУ.</p> <p>15. Отсутствует оперативный журнал обходов и осмотров рабочих мест, в том числе и в ночное время (результатами обхода)., Лицо ответственное за электрохозяйство, и лицо его замещающее не назначены приказом по предприятию ПТЭЭП п. 1.2.7; Журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.9; Журнал распоряжений не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.9; График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен ПТЭЭП п. 2.7.9; Должностные инструкции электроперсонала не предоставлены ПТЭЭП п. 1.8.1.; Инструкции по эксплуатации электрооборудования не предоставлены ПТЭЭП п. 1.8.1; В списке лиц, имеющих право единоличного осмотра энергоустановок не предоставлен ПОТ. п. 1.3.4.; Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности не предоставлен ПТЭЭП п. 1.4.3; Перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности не предоставлен ПТЭЭП п. 1.4.4; Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется ПОТ прил. № 6; Распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от энергоустановок не предоставлено ПОТ п. 1.3.12; Журнал учета и содержания средств защиты не предоставлены ИПиИСЗ п.1.4.2; График визуального осмотра видимой части заземляющего устройства ответственным за электрохозяйство не предоставлен ПТЭЭП п. 2.7.9; Однолинейная схема электроснабжения не предоставлена ПТЭЭП п. 1.5.18; Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.2; Перечень технической документации не предоставлен ПТЭЭП п. 1.8.2; Журнал учета и содержания средств защиты не ведется ИПиИСЗ п. 1.4.2; Место хранения средств защиты не организовано ИПиИСЗ п. 1.3.9; Перечень электрозащитных средств не предоставлен ИПиИСЗ п. 1.2.3; На</p>	1	15.08.2016
----	---	--------------------------------------	---	----	--	---	------------

					<p>штукет п. 1.2.19, перечень электрозащитных средств не предоставлен штукет п. 1.2.20, на дверях шкафов не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, диспетчерские наименования, знаки электробезопасности установленного образца ПТЭЭП п.2.2.20</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--