

**Результаты проверок деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Енисейским управлением Ростехнадзора за март 2016 года**

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Мэрия г. Кызыла	Плановая, 29.03.2016-01.04.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	25	<p>Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС защитной дамбы Д-1 (район "Орбита" и «Центральный» г. Кызыл) (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня);</p> <p>Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) на ГТС защитной дамбы Д-1 (район "Орбита" и «Центральный» г. Кызыл);</p> <p>Не проводятся периодические технические осмотры сооружений на ГТС защитной дамбы Д-1 (район "Орбита" и «Центральный» г. Кызыл);</p> <p>Отсутствует инструкция по технической эксплуатации ГТС защитной дамбы Д-1 (район "Орбита" и «Центральный» г. Кызыл);</p> <p>Отсутствует технический паспорт ГТС защитной дамбы Д-1 (район "Орбита" и «Центральный» г. Кызыл);</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения, водопропускное сооружение №1 (считая с восточной стороны, от ПК0+00 защитной дамбы Д-1) разрушен, нет подходного мостика, запорного устройства и элементов управления, водопропускное отверстие завалено камнями и мусором;</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения, у водопропускного сооружения №2 (считая с восточной стороны, от ПК0+00 защитной дамбы Д-1) отсутствует элемент управления запорным устройством;</p> <p>Отсутствует ограждение подходного мостика водопропускного сооружения №2 (считая с восточной стороны, от ПК0+00 защитной дамбы Д-1) ;</p> <p>Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения, у водопропускного сооружения №3 (считая с восточной стороны, от ПК0+00 защитной дамбы Д-1) нарушен элемент</p>	1	<p>10.10.2016</p> <p>10.10.2016</p> <p>25.04.2016</p> <p>25.05.2016</p> <p>25.05.2016</p> <p>05.03.2017</p> <p>05.03.2017</p> <p>05.03.2017</p> <p>05.03.2017</p> <p>05.03.2017</p> <p>05.03.2017</p> <p>10.10.2016</p> <p>10.10.2016</p> <p>25.04.2016</p> <p>25.05.2016</p> <p>25.05.2016</p> <p>15.11.2016</p> <p>10.10.2016</p> <p>10.10.2016</p> <p>25.04.2016</p> <p>25.05.2016</p> <p>25.05.2016</p> <p>15.11.2016</p> <p>05.03.2017</p> <p>05.03.2017</p>

				<p>управления запорным устройством; Отсутствует ограждение подходного мостика водопропускного сооружения №3 (считая с восточной стороны, от ПК0+00 защитной дамбы Д-1) ; Подходные мостики водовпускного и водовыпускного сооружений протоки в районе ПККиО не имеют сопряжения с гребнем дамбы, затруднен проход; Защитная дамба Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл) Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния; ГТС защитной дамбы Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл) (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня); Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) на ГТС защитной дамбы Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл); Не проводятся периодические технические осмотры сооружений на ГТС защитной дамбы Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл); Отсутствует инструкция по технической эксплуатации ГТС защитной дамбы Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл); Отсутствует технический паспорт ГТС защитной дамбы Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл); Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах защитной дамбы Д-2, (район «Кожзавод» г. Кызыл); Защитная дамба Д-3, (район «Звероферма» г. Кызыл) Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл) (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня); Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) на ГТС защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл); Не проводятся периодические технические осмотры сооружений на ГТС защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл); Отсутствует инструкция по технической эксплуатации ГТС защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл); Отсутствует технический паспорт ГТС защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл); Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл); Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения, у водопропускного сооружения защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл) отсутствует элемент управления запорным устройством, водопропускное отверстие замусорено; Отсутствует ограждение подходного мостика водопропускного сооружения защитной дамбы Д-3 (район «Звероферма» г. Кызыл);</p>	
--	--	--	--	--	--

2	Администрация Нижнесуэтуцкого сельсовета	Плановая, 14.03.2016 - 31.03.2016	Соблюдение муниципальным образованием в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений	17	<p>Пруд белецкий :</p> <p>1 Органом местного самоуправления в 5-дневный срок со дня выявления ГТС, которое не имеет собственника, или собственник которого не известен либо от права собственности которого собственник отказался, не направил данные о нем в орган государственного надзора и в орган исполнительной власти Российской Федерации. Дамба на реке Суэтук:</p> <p>2 Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (не определена эксплуатирующая организация и (или) ответственные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС)</p> <p>3 Отсутствует проектная документация на сооружения.</p> <p>4 Отсутствуют документы на земельный участок и (или) акваторию в границах, устанавливаемых в соответствии с земельным законодательством и водным законодательством</p> <p>5 Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучены и не аттестованы в установленном порядке)</p> <p>6 Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)</p> <p>7 Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения (отсутствует аварийный запас скального грунта)</p> <p>8 Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края</p> <p>9 ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>10 ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений</p> <p>11 Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.</p> <p>12 Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p> <p>13 Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.</p> <p>14 Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности</p> <p>15 Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня)</p> <p>16 Не проведено преддекларационное обследование ГТС водозащитной дамбы на реке Туба в соответствии с установленными требованиями</p> <p>17 Не разработана декларация безопасности гидротехнических сооружений</p>	1	<p>24.03.2016</p> <p>01.10.2016</p> <p>17.03.2017</p> <p>01.12.2016</p> <p>17.03.2017</p> <p>01.02.2017</p> <p>01.06.2016</p> <p>01.03.2017</p> <p>01.03.2017</p> <p>01.03.2017</p> <p>01.10.2017</p> <p>01.10.2017</p> <p>01.10.2017</p> <p>01.12.2016</p> <p>01.09.2016</p> <p>01.03.2017</p> <p>01.03.2017</p>
---	--	---	---	----	---	---	---

3	Администрация Бартатского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края	Плановая, 28.03.2016 - 31.03.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	22	<p>Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде</p> <p>Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений</p> <p>Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи</p> <p>ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности</p> <p>Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)</p> <p>Не проведено технического освидетельствования комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций (не реже одного раза в 5 лет)</p> <p>Не предоставлены акты технического состояния мелиоративной системы (гидротехнических сооружений) с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мерами, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта</p> <p>Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений</p> <p>Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)</p> <p>Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)</p> <p>Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения</p> <p>Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций</p> <p>ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)</p> <p>ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)</p>	1	01.04.2017
---	--	---	--	----	--	---	------------

					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		
					Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС		
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности		
4	Администрация Межевского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края	Плановая, 28.03.2016 - 31.03.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	46	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	01.04.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		01.04.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		01.04.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		01.04.2017
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.04.2017
					Не проведено технического освидетельствования комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций (не реже одного раза в 5 лет)		01.04.2017
					Не предоставлены акты технического состояния мелиоративной системы (гидротехнических сооружений) с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.04.2017
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.04.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		01.04.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		01.04.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.04.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.04.2017
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения		01.04.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.04.2017

Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций	01.04.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	01.04.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	01.04.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	01.04.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	01.04.2017
Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС	01.04.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	01.04.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	01.04.2017
Заращение кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	01.04.2017
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	01.04.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	01.04.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	01.04.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	01.04.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	01.04.2017
Не проведено технического освидетельствования комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций (не реже одного раза в 5 лет)	01.04.2017
Не предоставлены акты технического состояния мелиоративной системы (гидротехнического сооружений) с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	01.04.2017
Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	01.04.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	01.04.2017
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	01.04.2017

					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.04.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.04.2017
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения		01.04.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.04.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций		01.04.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений		01.04.2017
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.04.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)		01.04.2017
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.04.2017
					Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС		01.04.2017
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.04.2017
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности		01.04.2017
					Зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.04.2017
5	Администрация Черемховского районного муниципального образования	Плановая, 28.03.2016 - 01.04.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	-	Администрация Черемховского районного муниципального образования не является собственником гидротехнических сооружений (Иркутская область, Черемховский район, 1 км северо-восточнее с. Рысево, пруд водо-хозяйственный на р.Глинная;Иркутская область, Черемховский район, Малиновка, пруд водо-хозяйственный;Иркутская область, Черемховский район, д. Белобородова, пруд водо-хозяйственный на р.Глинная) согласно постановления Администрации Черемховского районного муниципального образования № 504 от 11.12.2015г. и актов приема-передачи муниципального имущества.	-	

6	Администрация Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края	Плановая, 28.03.2016 - 28.03.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	18	<p>ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности</p> <p>Отсутствует проектная документация на ГТС</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует водомерная рейка)</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края</p> <p>Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций</p> <p>ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений</p> <p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p> <p>Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами</p> <p>Не представлена в установленном порядке декларация безопасности ГТС</p> <p>ГТС эксплуатируется без разрешения</p> <p>Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности</p>	1	28.03.2017
7	Администрация Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края	Плановая 01.04.2016 - 01.04.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	40	<p>1.ГТС пруда р. Есауловка «Раухова Мельница» в 3 км на восток от с. Шалинское</p> <p>Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде</p> <p>Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений</p> <p>Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи</p> <p>ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности</p> <p>Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)</p> <p>Не проведено технического освидетельствования комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций (не реже одного раза в 5 лет)</p> <p>Не предоставлены акты технического состояния мелиоративной системы (гидротехнических сооружений) с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта</p> <p>Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений</p> <p>Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников</p>	1	01.04.2017



эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)  
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения  
Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)  
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)  
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения  
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций  
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений  
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)  
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)  
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами  
Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС  
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию  
2. ГТС пруда на р. Шало, юго-западная окраина с. Шалинское  
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде  
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений  
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи  
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности  
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)  
Не проведено технического освидетельствования комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций (не реже одного раза в 5 лет)  
Не предоставлены акты технического состояния мелиоративной системы (гидротехнического сооружений) с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта  
Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений  
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не

					<p>обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)</p> <p>Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения</p> <p>Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций</p> <p>ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)</p> <p>ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)</p> <p>Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами</p> <p>Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС</p> <p>ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию</p>		
8	Администрации Большесырского сельсовета Балахтинского района Красноярского края	Плановая документарная 10.03.2016 - 25.03.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
9	Администрация Большеулуйского района Красноярского края	Плановая документарная 16.02.2016 - 17.03.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	1	Не установлены приборы учета тепловой энергии потребителя	1	15.09.2016
10	Администрация Уярского района	Плановая, документарная 1.03.2016 - 21.03.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-

11	Администрация Далайского сельсовета Иланского района Красноярского края	Плановая, документарная 09.03.2016 - 15.03.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
12	Администрация Новокамалинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края	Плановая, документарная 21.03.2016 - 22.03.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
13	Администрация города Сосновоборска	Плановая, документарная 24.02.2016 - 26.02.2016	соблюдение обязательных требований энергетической эффективности в процессе эксплуатации жилых зданий, строений, сооружений, требований об их оснащённости	-	-	-	-
14	Администрация ЗАТО г.Железногорск	Плановая, документарная 17.03.2016 - 29.03.2016	По энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-

15	Комитет по образованию администрации Зиминского городского муниципального образования	Плановая, 14.03.2016 - 24.03.2016	соблюдение обязательных требований энергетической эффективности в процессе эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также требований о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок, о принятии программ в области энергосбережения				
					<p>Не проведено обязательное энергетическое обследование в отношении Администрации Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия.</p> <p>Нарушено требование статьи 16, Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Не предоставлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленный по результатам обязательного энергетического обследования.</p> <p>Нарушено требование статьи 15, Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>3. Не разработана, не предоставлена утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия. Не определен общий объем финансовых средств на осуществление программы.</p> <p>Нарушено требование статьи 25, Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>4. Не установлен прибор учета расхода холодной воды Администрацией Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия.</p> <p>Нарушено требование статьи 13, Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>5. Главой администрации сельсовета не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок находящихся на балансе поселения.</p>		

	Администрация Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия	Плановая, 02.03.2016 - 04.03.2016	Проверка соблюдения законодательства в области электроэнергетики, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" ст. 28 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"	24	<p>Нарушено требование п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП).</p> <p>6. Главой администрации сельсовета не назначен заместитель лица, ответственного за электрохозяйство, на период длительного отсутствия ответственного (отпуск, болезнь, командировка). Нарушено требование п. 1.2.3 ПТЭЭП.</p> <p>7. Не разработана должностная инструкция лицу, ответственному за электрохозяйство и его заместителю. Нарушено требование п. 1.2.6 ПТЭЭП.</p> <p>8. В администрации муниципального образования не составлен перечень должностей и профессий для персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности. Нарушено требование п. 1.4.3 ПТЭЭП.</p> <p>9. Отсутствует контроль, за инструктированием не электротехнического персонала по электробезопасности. Нарушено требование п. 1.4.4 ПТЭЭП.</p> <p>10. Главой сельсовета не определен перечень должностей и профессий не электротехнического персонала (т.е. выполняющему работы, при выполнении которых может возникнуть опасность поражения электрическим током например клубный работник, оператор ЭВМ, итп), требующего присвоения 1й группы по электробезопасности. Нарушено требование п.п. 1.2.2, 1.4.4 ПТЭЭП.</p> <p>11. Эксплуатация электроустановок сельсовета осуществляется с нарушением требований правил, отсутствует подготовленный электротехнический персонал. Договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок поселения не заключен. Нарушено требование п.п. 1.2.1; 1.2.2; 1.7.2 ПТЭЭП.</p> <p>12. Не организована разработка и ведение технической документации по вопросам эксплуатации электроустановок. Не представлены паспорта на заземляющие устройство здания сельсовета, СДК «Нива», производственные инструкции по эксплуатации электрооборудования поселения. Нарушено требование п.п. 1.2.2; 1.8.1 ПТЭЭП.</p> <p>13. Не обеспечивается надежность и безопасность эксплуатации электроустановок – нет распоряжения руководителя о допуске персонала к выполнению оперативных переключений и ведению оперативных переговоров с электроснабжающей организацией. Нарушено требование п.п. 1.2.2; 1.5.27 ПТЭЭП.</p> <p>14. Отсутствует контроль руководителя за безопасным проведением работ в электроустановках. Не представлен Перечень работ проводимых в порядке текущей эксплуатации. Нарушено требование п.п. 8.1-8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), п. 1.2.2; 1.7.6 ПТЭЭП.</p> <p>15. Не ведется оперативный журнал для регистрации работ в электроустановках сельсовета. Нарушено требование п. 8.5 ПОТЭУ, п. 1.2.2 ПТЭЭП.</p> <p>16. Отсутствует контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием электрооборудования сельсовета. Не представлен график ППР в 2016г. Не отражаются документально результаты осмотра электроустановок Нарушено требование п. п.1.2.6; 1.6.1 1.6.3; 2.7.10; 2.12.16; 2.12.17 ПТЭЭП.</p> <p>17. Не проводятся профилактические испытания электрооборудования, не выполнена проверка сопротивления изоляции электрической проводки узлов и аппаратов электрических цепей, не выполнена проверка срабатывания защиты от токов «КЗ» вводных автоматов в ВРУ, ЩС. Нарушено требование п. п.1.2.2; 2.12.17;2.2.38 (приложение № 3) ПТЭЭП.</p> <p>18. Не выполняется осмотр и проверка сети наружного (уличного) освещения поселения. В щитах устройства автоматического управления уличным освещением (ШУНО) отсутствуют однолинейные схемы, надписи с указанием наименования отключаемого аппарата ( ул Восточная, Саяногорская ТП 2014-03; ул. Картавцева ТП 20-14-11, 20-15-03 и др). Нарушено требование п.п. 1.2.2, 2.12.5 ПТЭЭП.</p> <p>19. Не представлена однолинейная схема электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.. (здание администрации сельсовета, СДК «Нива, сельский клуб д. Дехановка) Нарушено требование п. 1.5.18, 1.2.2 ПТЭЭП.</p> <p>20. Оборудование ВРУ, ЩС, ЩО здание сельсовета, СДК «Нива», ШУ (ШУНО) уличное освещение, не очищается от пыли и грязи. Нарушено требование п. 2.2.17, 1.2.2 ПТЭЭП.</p> <p>21. Отсутствуют надписи с указанием наименования отключаемого аппарата на</p>	1	10.05.2016, 01.06.2016
--	--	-----------------------------------	--	----	--	---	------------------------

16				<p>установленных в ВРУ, ЩС переключателях и автоматических выключателях. Не подписано оборудование, установленное в щитах и сборках (здание администрации, СДК «Нива»). Нарушено требование п. п. 1.2.6; 2.2.20 ПТЭЭП.</p> <p>22. На кабельных линиях проложенных (здание администрации, СДК «Нива»), отсутствуют бирки с указанием на них: марки кабеля, сечения, напряжения, номера или наименования линии. Нарушено требование п. п. 1.2.6; 2.4.5 ПТЭЭП .</p> <p>23. Главная заземляющая шина в помещении здания администрации, СДК «Нива», не обозначена и не защищена от коррозии. Нарушено требование п. п. 1.2.6; 2.7.2; 2.7.7 ПТЭЭП.</p> <p>24. Электроустановки находящиеся на балансе сельсовета не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами. Нарушено требование п. п. 1.2.2; 1.7.7 ПТЭЭП; п. 1.4 ПОТЭУ</p>		
----	--	--	--	---	--	--