

					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.02.2018
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС		01.02.2018
					ГТС эксплуатируется без согласованных в Ростехнадзоре правил эксплуатации ГТС		01.02.2018
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		01.02.2018
					ГТС не внесены в Российский регистр ГТС		01.02.2018
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		01.02.2018
					Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС		01.02.2018
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		01.02.2018
					ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС		01.02.2018
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности		01.02.2018
					Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС		01.02.2018
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины		01.02.2018
					В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов		01.02.2018
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог		01.02.2018
6	Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края	Плановая (паводок) с 29.03.2017 по 29.03.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	26	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	01.02.2018
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		01.02.2018
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		01.02.2018
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		01.02.2018
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		01.02.2018
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.02.2018
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		01.02.2018
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		01.02.2018

				<p>Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p> <p>Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)</p> <p>Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС</p> <p>Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)</p> <p>ГТС эксплуатируется без согласованных в Ростехнадзоре правил эксплуатации ГТС</p> <p>ГТС не внесены в Российский регистр ГТС</p> <p>Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами</p> <p>Не заведен журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, ГТС</p> <p>ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию</p> <p>ГТС эксплуатируется без утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС</p> <p>Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности</p> <p>Своевременно не уточнены (не утверждены Ростехнадзором) критерии безопасности ГТС</p> <p>В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов</p> <p>Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог</p> <p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p>		<p>01.02.2018</p>	
7	Администрация Пойловского сельсовета	Плановая с 27.03.2017 по 28.03.2017	Соблюдение муниципальных образований в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	12	<p>Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучено и не аттестовано в установленном порядке)</p> <p>Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.</p> <p>Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности – На откосах дамбы имеется древесная и кустарниковая растительность (водозащитная дамба №1 на р. Туба)</p> <p>Не произведено планирование гребня дамбы (имеется выбоины) (водозащитная дамба №1 на р. Туба)</p>	1	<p>01.10.2017</p> <p>01.10.2017</p> <p>01.10.2017</p> <p>01.10.2017</p>

					Отсутствуют правила эксплуатации гидротехнического сооружения согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (водозащитная дамба №1 на р. Туба)		01.10.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края. (водозащитная дамба №1 на р. Туба)		01.02.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС) (водозащитная дамба №1 на р. Туба)		01.02.2018
					Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности – На откосах дамбы имеется древесная и кустарниковая растительность (водозащитная дамба №2 на р. Туба)		01.10.2017
					Не произведено планирование гребня дамбы (имеется выбоины) (водозащитная дамба №2 на р. Туба)		01.10.2017
					Отсутствуют правила эксплуатации гидротехнического сооружения согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (водозащитная дамба №1 на р. Туба)		01.10.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения, согласованный с Правительством Красноярского края		01.02.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций. (Не проведено преддекларационное обследование ГТС) (водозащитная дамба №1 на р. Туба)		01.02.2018
8	Администрация Краснопольского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия	Плановая (паводок) с 29.03.2017 по 29.03.2017	Соблюдение муниципальных образований в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	11	Специалисты, эксплуатирующей организации занимающиеся эксплуатацией ГТС, не аттестованы в области безопасности гидротехнических сооружений в установленном порядке	1	15.08.2017
					Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС		10.11.2018
					Отсутствует действующее разрешение на эксплуатацию ГТС		10.12.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на гидротехническом сооружении, согласованный в установленном порядке		10.03.2018
					ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)		15.08.2017
					Не разработаны действующие и утвержденные в установленном порядке критерии безопасности ГТС		10.11.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		10.03.2018
					Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня)		15.08.2017
					ГТС пруда на руч. Харасуг, западная окраина с. Краснополье МО Алтайский район не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		10.12.2018

					<p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p> <p>Устранить просадку дамбы на участке расположения водопропускных труб</p> <p>Нарастить правый сифон на 10 м. ГТС пруда в д.Нижняя Идыга</p> <p>Верховой откос ГТС пруда в д. Кударейка не укреплен</p> <p>Пруд водохозяйственный п. Усть-Ордынский</p> <p>Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения</p> <p>ГТС эксплуатируется без Правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)</p> <p>Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС</p> <p>ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию</p> <p>Отсутствуют критерии безопасности гидротехнических сооружений пруда</p> <p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в</p> <p>Пруд водохозяйственный д. Нижняя Идыга</p> <p>Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи</p> <p>Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения</p> <p>ГТС эксплуатируется без Правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений</p> <p>ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)</p> <p>Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС</p> <p>ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию</p> <p>Отсутствуют критерии безопасности гидротехнических сооружений пруда</p> <p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p>		<p>30.06.2018</p>
10	Администрация сельского поселения Мальтинского муниципального образования	Плановая (паводок) с 29.03.2017 по 31.03.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	18	<p>Не проводится анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения не реже одного раза в 5 лет)</p> <p>Отсутствует пикетаж (знаки, отмечающие попикетно длину сооружения) на ГТС дамбы пруда водохозяйственного назначения северо-восточная и юго-западная стороны озера Мальтинское, уч.№3</p> <p>Не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС (не проводятся периодические инструментальные замеры показывающие заложение откосов, уровень гребня)</p> <p>Результаты текущих осмотры ГТС проводятся регулярно в плановом порядке инженерно-техническими работниками эксплуатационной службы с занесением результатов в специальный журнал.</p>	1	<p>01.04.2018</p> <p>01.04.2018</p> <p>01.04.2018</p> <p>01.04.2018</p>

					Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения, (наблюдается разрушение бетонного оголовка водосбросного колодца)		01.04.2018
					Отсутствует ограждение переходного мостика водопропускного сооружения		01.04.2018
					Отсутствует инструкция по эксплуатации ГТС		01.04.2018
					Не проведено техническое освидетельствование комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций (не реже одного раза в 5 лет)		01.04.2018
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		01.04.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		01.04.2018
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		01.04.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения		01.04.2018
					Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС		01.04.2018
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		01.04.2018
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений		01.04.2018
					Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами.		01.04.2018
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций.		01.04.2018
11	Администрация Черемховского сельского поселения	Плановая (паводок) с 28.03.2017 по 29.03.2017	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений	14	Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование).	1	01.03.2018
					Отсутствует деклараций безопасности гидротехнических сооружений.		01.03.2018
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи, инструкция по эксплуатации.		01.03.2018
					Не предоставлены акты технического состояния гидротехнических сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		01.03.2018
					Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.		01.03.2018
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		01.03.2018
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствуют паспорта ГТС)		01.03.2018
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнических сооружений.		01.03.2018

13	Администрация Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая с 29.03.2017 по 03.04.2017	35-ФЗ, 261-ФЗ	-	-	-	-
14	Администрация Есинского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия	Плановая с 29.03.2017 по 03.04.2017	35-ФЗ, 261-ФЗ	-	-	-	-