

Результаты проверок деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за июнь 2016 года

№ п. п.	Наименование проверяемого органа гос. власти, местного самоуправления	Вид проверки и период проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения		Количество выданных предписаний	Сроки выполнения предписаний
				Количество шт.	нарушения		
1	Администрация Саянского района	Плановая с 17.06.2016 по 17.06.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	87	1. ГТС	1	
					Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде		30.06.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		30.06.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		30.06.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		30.06.2017
					Не проводится проведение анализа данных натуральных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		30.06.2017
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		30.06.2017
					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		30.06.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		30.06.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		30.06.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		30.06.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		30.06.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС		30.06.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		30.06.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	30.06.2017						
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.06.2017						
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	30.06.2017						

Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.06.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.06.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	30.06.2017
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	30.06.2017
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	30.06.2017
Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	30.06.2017
2. ГТС	
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	30.06.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	30.06.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	30.06.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	30.06.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	30.06.2017
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	30.06.2017
Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	30.06.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	30.06.2017
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	30.06.2017
Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	30.06.2017
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	30.06.2017
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	30.06.2017
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	30.06.2017

ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	30.06.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.06.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	30.06.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.06.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.06.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	30.06.2017
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	30.06.2017
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов	30.06.2017
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	30.06.2017
Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	30.06.2017
3. ГТС водохранилища на р. Ильбин	
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	30.06.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	30.06.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	30.06.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	30.06.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	30.06.2017
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	30.06.2017
Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	30.06.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	30.06.2017
Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	30.06.2017

Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	30.06.2017
Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	30.06.2017
Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	30.06.2017
Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	30.06.2017
ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	30.06.2017
Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.06.2017
ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	30.06.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.06.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.06.2017
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	30.06.2017
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	30.06.2017
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибберм и откосов	30.06.2017
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	30.06.2017
Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	30.06.2017
4. ГТС водохранилища на р. Тины	
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении ГТС за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	30.06.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	30.06.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	30.06.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	30.06.2017
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	30.06.2017

					Отсутствует система планово-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		30.06.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		30.06.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения		30.06.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		30.06.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		30.06.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС		30.06.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		30.06.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС		30.06.2017
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		30.06.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)		30.06.2017
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		30.06.2017
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию		30.06.2017
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности		30.06.2017
					Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		30.06.2017
2	Администрация поселка Новочернореченский	Плановая с 15.06.2016 по 15.06.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	22	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	10.06.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		10.06.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		10.06.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		10.06.2017
					Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		10.06.2017

3	Администрации Георгиевского	Плановая с	Соблюдение	54	Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	10.06.2017
					Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	10.06.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	10.06.2017
					Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	10.06.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	10.06.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	10.06.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	10.06.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	10.06.2017
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	10.06.2017
					ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	10.06.2017
					Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	10.06.2017
					Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	10.06.2017
					В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов	10.06.2017
					Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответствию потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	10.06.2017
					В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	10.06.2017
					Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	10.06.2017
					Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	10.06.2017
	ГТС пруда д. Ивановка	1				

сельсовета Канского района Красноярского края	21.06.2016 по 21.06.2016	требований законодатель ства в области безопасной эксплуатации и гидротехниче ских сооружений	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений (далее - ГТС) за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	20.06.2017
			Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	20.06.2017
			Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	20.06.2017
			ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	20.06.2017
			Не проводится проведение анализа данных природных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	20.06.2017
			Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	20.06.2017
			Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	20.06.2017
			Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	20.06.2017
			Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	20.06.2017
			Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	20.06.2017
			Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	20.06.2017
			Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС	20.06.2017
			Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	20.06.2017
			Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	20.06.2017
			ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	20.06.2017
			Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	20.06.2017
			ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	20.06.2017
Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	20.06.2017			
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	20.06.2017			

Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	20.06.2017
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	20.06.2017
В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов	20.06.2017
Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка	20.06.2017
Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	20.06.2017
В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	20.06.2017
Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	20.06.2017
Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	20.06.2017
ГТС пруда с. Георгиевка	
Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений (далее - ГТС) за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	20.06.2017
Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений	20.06.2017
Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи	20.06.2017
ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности	20.06.2017
Не проводится проведение анализа данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)	20.06.2017
Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта	20.06.2017
Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений	20.06.2017
Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)	20.06.2017

				Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения	20.06.2017
				Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)	20.06.2017
				Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)	20.06.2017
				Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС	20.06.2017
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС	20.06.2017
				Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)	20.06.2017
				ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС	20.06.2017
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	20.06.2017
				ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	20.06.2017
				Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	20.06.2017
				ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	20.06.2017
				Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	20.06.2017
				Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	20.06.2017
				В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рибсберм и откосов	20.06.2017
				Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка	20.06.2017
				Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуску паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуску паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)	20.06.2017
				В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи	20.06.2017
				Не выполняется комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог	20.06.2017
				Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	20.06.2017

4	Администрация Канского района Красноярского края	Плановая с 23.06.2016 по 23.06.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	26	Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закрепленных объектов в надлежащем эстетическом виде	1	20.06.2017
					Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и сооружений		20.06.2017
					Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи		20.06.2017
					ГТС находящиеся в эксплуатации более 25 лет, не подвергнуто комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности		20.06.2017
					Не проводится проведение анализа данных природных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)		20.06.2017
					Не предоставлены акты технического состояния ГТС с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта		20.06.2017
					Отсутствует система плано-предупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений		20.06.2017
					Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)		20.06.2017
					Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)		20.06.2017
					Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС)		20.06.2017
					Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии ГТС		20.06.2017
					Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС		20.06.2017
					Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (преддекларационное обследование)		20.06.2017
					ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС		20.06.2017
					Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)		20.06.2017
					ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)		20.06.2017
					Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами		20.06.2017
ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	20.06.2017						
Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	20.06.2017						
Присутствует зарастание кустарниковой растительностью низового и верхового откоса грунтовой плотины	20.06.2017						

					<p>В нижнем бьефе ГТС имеются размывы, повреждение креплений рисберм и откосов</p> <p>Для ГТС не установлен перечень мероприятий по надзору, осмотру и наблюдениям при пропуске паводка</p> <p>Отсутствует акт о готовности сооружения к приему и пропуска паводка (отсутствует подтверждение готовности сбросного фронта гидроузла к обеспечению пропуска паводковых расходов, маневренности гидромеханического оборудования, соответственно потребного времени на открытие затворов скорости нарастания паводка)</p> <p>В порядке подготовки к пропуску паводка не проведены обследование сооружений гидроузла, подводящего русла и нижнего бьефа; опробование затворов и подъемных механизмов на предмет оперативного маневрирования; восполнение аварийного запаса материалов, запасных деталей и узлов оборудования; завершение ремонта сооружений и оборудования; организация и инструктаж аварийных бригад, установление графиков и мест их дежурства, оснащение инструментами, средствами транспорта и связи</p> <p>Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте</p> <p>Местами поврежден бетонный настил для пешеходного мостика площадки шахты водосброса</p>	<p>20.06.2017</p> <p>20.06.2017</p> <p>20.06.2017</p> <p>20.06.2017</p> <p>20.06.2017</p> <p>20.06.2017</p>	
5	Администрации Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение"	Плановая с 15.06.2016 по 15.06.2016	Соблюдение требований законодательства в области безопасной эксплуатации и гидротехнических сооружений	32	<p>Отсутствует приказ руководителя предприятия о закреплении гидротехнических сооружений за ответственными лицами из числа эксплуатационного персонала для проведения постоянного надзора за их сохранностью и работоспособностью, систематического контроля за соблюдением установленного эксплуатационного режима, устранения мелких неисправностей и дефектов, содержания закреплённых объектов в надлежащем эстетическом виде</p> <p>Отсутствует приказ на создание специальной комиссии из специалистов для технического обследования мелиоративных систем и отдельно стоящих сооружений</p> <p>Отсутствуют комплект технического (технорабочего) проекта, рабочие и исполнительные чертежи</p> <p>Не проводится анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом (не реже одного раза в 5 лет)</p> <p>Не предоставлены акты технического состояния мелиоративной системы (гидротехнического сооружений) с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретными мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта</p> <p>Отсутствует система плановопредупредительных ремонтов (ППР), устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта мелиоративных систем и сооружений</p> <p>Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС не обучено и не аттестовано согласно действующего законодательства)</p> <p>Не ведутся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидравлическим режимом, осадками и перемещениями конструкций, фильтрацией воды по подземному контуру и в обход сооружения</p> <p>Не обеспечен контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)</p>	1	<p>30.08.2016</p> <p>30.08.2016</p> <p>30.12.2017</p> <p>30.08.2016</p> <p>30.04.2017</p> <p>30.12.2017</p> <p>30.12.2017</p> <p>30.12.2016</p> <p>30.12.2017</p>

				Не проводится оценка безопасности ГТС и анализ причин ее снижения (отсутствует годовой отчет о состоянии ГТС) ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	30.03.2017
				Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы (отсутствует аварийный запас скального грунта), предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения	30.12.2017
				Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения	30.12.2017
				Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций	30.05.2017
				ГТС эксплуатируется без правил эксплуатации гидротехнического сооружения, согласованных с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	30.09.2016
				Не проведены регулярные обследования ГТС (отсутствуют акты весеннего и осеннего осмотров)	30.11.2016
				ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений (по результатам преддекларационного обследования)	30.12.2018
				Отсутствуют документы, регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный Службе объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за данными объектами	30.12.2017
				Отсутствует акт преддекларационного обследования с заключением о необходимости разработки декларации безопасности ГТС	30.12.2017
				ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию	30.12.2017
				Отсутствует в полной мере финансовое обеспечение гражданской ответственности	30.12.2017
				Разрушение целостности водосливной поверхности водосброса, просадка и разрушение конструкций водосброса в нижнем бьефе из-за подмыва конструкций	30.12.2017
				Частичное разрушение поверхности бетонных конструкций, устоев и открылков водосброса	30.12.2017
				Разрушение поверхности бетона устоев и быков водослива.	30.12.2017
				Деформация затвора шандронного типа из деревянных брусьев, прогнивших в процессе эксплуатации.	30.12.2017
				Подмыв железобетонного водобоя из-за отсутствия рисбермы в нижнем бьефе.	30.12.2017
				Проход на пешеходный мост через железобетонный водослив затруднен. Требуются ступени (лесница) с обеих сторон моста.	30.12.2017
				Проход на пешеходный мост через железобетонный водосброс затруднен. Требуются ступени (лесница) с обеих сторон моста.	30.12.2017
				Отсутствует ограждение на пешеходном мосту через железобетонный водосброс.	30.12.2017
				В конструкции земляной плотины выявлено частичное опрокидывание и деформация по всей длине железобетонной подпорной стенки в верхнем бьефе	30.12.2017
				Пешеходный мост через железобетонный водосброс требует косметического ремонта, антикоррозийной обработки.	30.12.2017
				Пешеходный мост через железобетонный водослив требует косметического ремонта, антикоррозийной обработки	30.12.2017
				Ширина гребня плотины не обеспечивает нормативную ширину проезда для автомобильной техники. Проезд необходимо организовать для обслуживания водосливных железобетонных сооружений.	30.12.2017

6	Администрация города Лесосибирска Красноярского края	Плановая с 01.06.2016 по 29.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
7	Администрация Родниковского сельсовета Шарыповского района Красноярского края	Плановая с 16.05.2016 по 10.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
8	Администрация Козульского района Красноярского края	Плановая с 16.05.2016 по 10.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
9	Администрация Александровского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая с 06.06.2016 по 10.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	1	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в натуральном и стоимостном выражении)	1	01.09.2016
10	Администрация Шеломковского сельсовета Дзержинского района Красноярского края	Плановая с 02.06.2016 по 06.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	1	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в натуральном и стоимостном выражении)	1	01.10.2016

11	Администрации Новотроицкого сельсовета Бейского района Республики Хакасия	Плановая с 08.06.2016 по 10.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	16	<p>Ответственный за электрохозяйство в учреждении не аттестован в комиссии Ростехнадзора по электробезопасности на IV группу; Главой администрации сельсовета не назначен заместитель лица, ответственного за электрохозяйство, на период длительного отсутствия ответственного (отпуск, болезнь, командировка); Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство в части определения его обязанностей не соответствует требованию правил; Эксплуатация электроустановок сельсовета осуществляется с нарушением требований правил, отсутствует подготовленный электротехнический персонал. Договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок поселения не заключен; Не в полном объеме организована разработка и ведение технической документации по вопросам эксплуатации электроустановок. Не представлены паспорта на заземляющие устройство здания гаража администрации, СДК, водозабора и водопонижающих станций; Не обеспечивается надежность и безопасность эксплуатации электроустановок – нет распоряжения руководителя о допуске персонала к выполнению оперативных переключений и ведению оперативных переговоров с электроснабжающей организацией; Отсутствует контроль руководителя за безопасным проведением работ в электроустановках. Не представлен Перечень работ проводимых в порядке текущей эксплуатации; Светильники рабочего освещения в помещении гаража, на сцене СДК и частично в зрительном зале СДК не закрыты защитными плафонами; Не проводятся профилактические испытания электрооборудования, не выполнена проверка сопротивления изоляции электрической проводки узлов и аппаратов электрических цепей, не выполнена проверка срабатывания защиты от токов «КЗ» вводных автоматов в здании администрации сельсовета, ЩР гаража. Водозаборной и водопонижающих станций; Однолинейная схема электроустановки поселения не соответствует реальному положению. Не обеспечивается проверка ответственным за электрохозяйство соответствия схемы электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на ней 1 раз в 2 года; Оборудование ВРУ, ЩС, ЩО гаража, СДК не очищается от пыли и грязи; Отсутствуют надписи с указанием наименования отключаемого аппарата на установленных в ВРУ, ЩР переключателях и автоматических выключателях в здании гаража администрации, СДК. Не подписано оборудование, установленное в щитах и сборках водозаборной станции. Корпуса ЩР водопонижающих станций № 1 и 2 не защищены от коррозии; Главная заземляющая шина в помещении здания, гаража, СДК, водозаборной станции не обозначена и не защищена от коррозии; Не обеспечивается содержание электрооборудования учреждения в работоспособном состоянии, в СДК с. Новотроицкое не исправно часть светильников рабочего освещения в зрительном зале; Ввод от воздушной линии в здание администрации сельсовета и в здание СДК с. Новотроицкое, выполнен с нарушением требований правил кабелем через помещение чердака по горючему основанию; Электроустановки находящиеся на балансе сельсовета не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными</p>	1	10.08.2016
12	Администрация Ухтуйского муниципального образования Зиминского района	Плановая с 16.05.2016 по 10.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-
13	Администрация Таежнинского сельского совета Красноярского края	Плановая с 12.05.2016 по 08.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	2	<p>Представленная программа Администрации Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям к форме программы и отчетности о ходе ее реализации согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к приказу от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики Российской Федерации; Не представлен распорядительный документ на ответственного лица за энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p>	1	03.10.2016

14	Администрация Ангарского сельского совета Красноярского края	Плановая с 12.05.2016 по 08.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	2	Не представлена программа Администрации Ангарского сельсовета Богучанского района Красноярского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Не представлен распорядительный документ на ответственное лицо за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1	07.11.2016
15	Управление Судебного департамента в Иркутской области	Плановая с 01.06.2016 по 08.06.2016	по энергосбережению и энергоэффективности энергоустановок	-	-	-	-